

Приложение 1
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад №8»

606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		03-07	Имеется функциональное препятствие-металлическая калитка не имеющая свободного доступа к открыванию МГН. Отсутствует предупреждающая, тактильная и контрастная разметка при входе. Отсутствует информационная табличка ОСИ.	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012. Установить информационную табличку. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе. Заменить механизм открывания калитки на ручку нажимного действия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		07-12	Отсутствует система информационной поддержки для МГН. Отсутствуют ограничительные линии, бордюры. Имеются провалы и неровности твердого покрытия. Отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН.	все	Нанести цветные предупреждающие полосы, тактильные средства; - установить бордюры. Восстановить, твердое покрытие. Выделить места отдыха (установить скамейки). Организовать информационное обеспечение на всем пути МГН - указатели, предупреждающие знаки, визуальные и световые средства информации.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		03-12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 2

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад №8»

606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет		11,14, 32,51	Имеется перепад по высоте – ступенька. Отсутствие тактильной информации и контрастной маркировки перед ступенькой.	К,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		11-15, 51	Не соответствует нормативным требованиям, согласно СП 59.13330.2012. Перепад по высоте более 30мм. (пороги) Скользкое покрытие. Отсутствует система водоотвода. Отсутствует предупреждающая, контрастная разметка перед входом.	К,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		11-14, 31,51	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Высокий дверной порог (более 0,014м.). Отсутствуют: фиксаторы, символ доступности на двери, кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН. Отсутствие у полотна двери смотровой панели из прозрачного, ударопрочного материала.	К,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012. Дверь оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5сек., символом доступности. Установить кнопку вызова персонала. Заменить дверное полотно. Нанести предупреждающую тактильную разметку.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		16-18, 31,51	Размеры не соответствуют СП 35-101-2001. Высота дверных порогов не соответствует	К	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012	Текущий ремонт

					нормативным требованиям.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ(С,О,Г,У), ВНД(К)		11-18,31 32,51	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №8»

606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		23,46	Отсутствуют: комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, тактильные и цветовые предупреждающие обозначения выступающего контура дверных откосов. Скользкое покрытие пола (плитка, линолеум). Не закреплено жестко напольное покрытие. Заужена ширина коридора.	все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации. Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП159.13330.2012. Невозможно увеличить ширину коридора.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19-22, 35-37	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестничного марша, настенных поручней, тактильных и предупреждающих полос перед препятствием. Не обеспечена непрерывность поручней.	К,О,С	Установить нормативные поручни на высоте 0,9м. с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3м; установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки крайних ступенях, а также на краях поручней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		22,24,27, 33,34,37, 39,41,42, 44,46,48	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Дверные пороги	К,С	Снизить высоту порогов до «не более 14мм.». Установить информационные	Текущий ремонт

					соответствуют нормативным требованиям по высоте. Отсутствие информирующих обозначений помещений. Глубина пространства перед дверью для маневрирования (отд. мест) не соответствует нормативным требованиям	таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки. Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Обеспечить необходимое пространство перед дверью.		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		20,21,31,32,35,37,47,51	Отсутствуют: информационные указатели путей эвакуации и предупреждающая, тактильная разметка при входе. На выходах имеются лестницы с скользким покрытием и не оборудованные пандусом или подъемным устройством.	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(С,О,Г,У), ВНД(К)		19-24,27,33-,37,39 41-48,51	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад №8»
606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		23,24, 25,34	Завышены пороги в дверных проёмах (более 2,5см.) Заужены дверные проёмы. Отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения.	К,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		40,44, 45,50	Завышена высота порогов в дверных проёмах. Отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения. Отсутствуют оборудованные места для МГН	К,С,Г	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
4.3	Прилавокная форма обслуживания (столовая)	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ(С,О,Г,У), ВНД(К)		23,24,25,34 40,44,45,50	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.
I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад №8»
606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		26,27,41, 42	Отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН (соответствующих нормативным требованиям). Дверной проём в свету менее 0,9м. Скользкое покрытие. Отсутствует выпуклый символ санузла.	К,С,О	Оборудовать по одной универсальной туалетной кабине на первом этаже в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проёмы, заменить дверное полотно, установить горизонтальные поручни, кнопку тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны и т.д.); оборудовать поручнями раковину в столовой зоне (п.5.3 СП59.13330.2012. Заменить напольное покрытие.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		28,48,49	Заужен дверной проём. Проходы между рядами шкафов менее 2,4м (с учётом скамьи)	К	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП 59.13330. 2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(С,О,Г,У), ВНД(К)		26-28,41, 42,48,49	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

Приложение 6
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-35 от «24» апреля 2018г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад №8»

606407 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Фрунзе, д.20»А»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует информация об объекте, указатели направления движения к объекту, указатели направления движения внутри здания, бегущая строка.	все	На структурно функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствие способа подачи информации для инвалидов с нарушениями слуха	все	своевременное получение визуальной, акустической и	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путём прикосновения (осязания).	все	тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения (п. 5.5. СП 59.13330.2012)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.