

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		02,03 06	Имеется функциональное препятствие-металлическая калитка, не имеющая свободного доступа к открыванию МГН. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Отсутствует информационная табличка ОСИ.		Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012. Установить информационную табличку. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе. Заменить механизм открывания калитки на ручку нажимного действия.	Текущи й ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		07,08 09,10 11	Отсутствует система информационной поддержки для МГН. Отсутствует наружное освещение в тёмное время суток. Отсутствуют ограничительные линии, бордюры. Имеются провалы и неровности твёрдого покрытия. Отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН. Не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.		Нанести цветные предупреждающие полосы; тактильные средства; установить бордюры. Восстановить наружное освещение, твёрдое покрытие. Выделить места отдыха (установить скамейки). Организовать информационное обеспечение на всём пути движения МГН.	Текущи й ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	02,03,06 07,08 09,10 11	Текущий ремонт
--	----	----------------------------------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		09-14	Лестница не дублируется пандусом или др. средствами подъёма. Отсутствуют разделительные поручни с двух сторон, антискользящее покрытие на краях ступеней. Отсутствует тактильная и контрастная информация перед началом марша лестницы и контрастная маркировка крайних ступеней.	все	Нанести тактильные и цветные предупреждающие полосы. Выделить краевые ступени контрастной маркировкой. Установить противоскользящее покрытие на краях ступеней. Вдоль марша наружной лестницы установить разделительные поручни в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 51261	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	Установить пандус с навесом.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		12-16	Размер соответствует СП59.13330.2012. Скользящее покрытие.	К	Размеры площадки привести в соответствие с СП59.13330.2012. Установить противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		12-16	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Высота дверного порога (более 0,014м.). Отсутствуют: фиксаторы, ручка нажимного действия (механизм открывания двери), символ доступности на двери, кнопки вызова персонала. Отсутствие у полотна двери смотровой панели из прозрачного, ударопрочного материала.	все	Дверь оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрытия не менее 5сек., ручкой нажимного действия, символом доступности. Установить кнопку вызова персонала. Заменить дверное полотно. Нанести предупреждающую тактильную разметку	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		17-18	Размеры не соответствуют СП 35-101-2001. Наличие острых, выступающих углов дверных откосов, без контрастной маркировки и закруглений, согласно нормативных требований. Не закреплены жёстко грязеотталкивающие коврики. Высота дверных порогов не соответствует нормативным требованиям.		Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		09-18	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		18,20 22,25 29	Отсутствуют: комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, тактильные и цветовые предупреждающие обозначения выступающего контура колонн и дверных откосов.	все	Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации. Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19,39	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестничного марша, настенных поручней, тактильных и предупреждающих полос перед препятствием. Не обеспечена непрерывность поручней.	все	Установить нормативные поручни на высоте 0,9м. с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3м; установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки крайних ступенях, а также на краях поручней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		25,30 33,34 35	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе. Дверные пороги не	К,О,С	Снизить высоту порогов до (не более 14мм.). Установить информационные	Текущий ремонт

					соответствуют нормативным требованиям по высоте. помещений. Глубина пространства перед дверью для маневрирования не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует информирующее обозначение помещений.		таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки. Нанести предупреждающую, тактильную разметку. Обеспечить необходимое пространство перед дверью.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		18,23 28,29 30,33 39	Отсутствуют: информационные указатели путей эвакуации и предупреждающая, тактильная разметка при входе. На выходах имеются лестницы с скользким покрытием и не оборудованные пандусом или подъёмным устройством. Перепады высот на путях движения.	все	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К), ДУ(С,О,Г,У)		18-22,25,29, 30,33-35,39	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		33	Завышены пороги в дверных проёмах. Ширина дверных проёмов менее нормативной. Отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения	К,О,С	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		24,26	Ширина дверных проёмов менее нормативной. Завышены пороги в дверных проёмах. Отсутствуют предупреждающие и тактильные обозначения. Неровное покрытие пола в спортивном зале.	К,О,С	Увеличить дверные проёмы, привести в соответствие с нормативами высоту порогов. Обеспечить ровное антискользящее покрытие пола.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ВНД (К), ДУ (С,О,Г,У)		24,26,33	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		36,37,38	Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов (высокие пороги, узкие дверные проёмы, скользкий пол, отсутствие приспособленного сантехнического оборудования).	К.О,С	Расширить дверные проёмы, увеличить габариты, обеспечить антискользкое покрытие пола. Установить сантехническое оборудование в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		31,32	Отсутствие тактильных обозначений. Ширина дверных проёмов менее нормативной. Перепады высот.		Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП59.13330.2012	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (С,О,Г,У)		31,32, 37,38	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 30» 606408 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Кирова, д.19А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует информация об объекте, указатели направления движения к объекту, указатели направления движения внутри здания, бегущая строка.	К,О,Г,У	Обеспечить установку комплексных систем средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию в соответствии с требованиями СП 59.133330.2012	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие способа подачи информации для инвалидов с нарушениями зрения	С		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путём прикосновения (осязания)	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность для МГН в соответствии с СП.59.13330.2012