

Набор для восстановления фар N5023100

Комплектация:



Шлифовальные диски



Оранжевая губка



Белая губка



Полироль паста



Жидкость с защитой от УФ



Малярная лента



Подложка

Набор содержит:

2 x P800 Полировальный диск
2 x P1200 Полировальный диск
2 x P2000 Полировальный диск
1 x Оранжевый полировальный диск
2 x 40 г Полироль-паста
2 x 3.0 мл Защитная жидкость
1 x Малярная лента (300*2cm)
1 x Подложка с резьбой M10
1 x Адаптер
1 x Белый полировальный диск
1 X Инструкция по применению

Описание:

- Предназначен для восстановления четкости фар, которые пожелтели или помутнели.
- Улучшает работу фар.
- Три простых шага: шлифовка, полировка и защита.
- Проще, чем заменить старую фару.
- Поставляется с простыми в использовании инструкциями.
- В комплект не входит полировальная машина.
- Восстанавливает фары, задние фонари
- Данный комплект предназначен для восстановления 2 фар.

Внимание: Может вызвать раздражение глаз и кожи.

Инструкция:

Подготовка: Очистите фары водой. Закройте малярной лентой периметр линзы, чтобы не поцарапать краску автомобиля.

Два способа: Ручной или машинный

Машинная полировка обычно дает лучшие результаты.

Шаг 1. ШЛИФОВКА

Намочите шлифовальный диск и прикрепите его к подложке. Шлифуйте тремя разными кругами, чтобы полностью удалить сильное пожелтение, выцветание и коррозию. Примечание: Используйте шлифовальные круги от крупной до мелкой зернистости: P800 -->P1200 -->P2000. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению реставрации.

Шаг 2. ПОЛИРОВКА

Прикрепите оранжевый губчатый диск к опорной подушечке и нанесите полировочную пасту. Полируйте фару до тех пор, пока блеск не восстановится до первоначального состояния. Примечание: Для достижения наилучших результатов используйте полировальную машинку. Если полировка выполняется вручную, делайте не менее 200 круговых движений по часовой стрелке.

Шаг 3. ЗАЩИТА

Очистите фару и убедитесь, что она сухая, прежде чем продолжить этот шаг. Убедитесь, что фара не находится под прямыми солнечными лучами (ОЧЕНЬ ВАЖНО). С помощью белого губчатого диска, входящего в комплект, равномерно нанесите слой защитной жидкости на поверхность линзы. Дайте защитной жидкости высохнуть в течение 15 минут. Затем дайте жидкости затвердеть под прямыми солнечными лучами в течение 1-2 часов. После выполнения шага 3 держите линзу сухой и не допускайте попадания на нее влаги. Не мойте автомобиль в течение 24 часов.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ