

Набор для восстановления фар N5023101

Комплектация:



Набор содержит:

- 2 X Полировальный диск P800
- 1 X Маскировочная лента
- 2 X Полировальный диск P1200
- 1 X Мягкий полировальный диск
- 2 X Полировальный диск P2000
- 1 X Белый полировальный диск
- 1 X Полировальная паста
- 1 X Ручной полировальник
- 2 X 3.0 мл Жидкость с защитой от УФ
- 1 X Инструкция по применению

Описание:

- Предназначен для восстановления четкости фар, которые пожелтели или помутнели.
- Набор для восстановления фар улучшает их характеристики.
- Три простых шага: шлифовка, полировка и защита.
- Проще, чем заменить старую фару.
- Поставляется с простыми в использовании инструкциями.
- В комплект не входит полировальная машина.
- Восстанавливает фары, задние фонари.
- Данный комплект предназначен для восстановления 2 фар.

Внимание: Может вызвать раздражение глаз и кожи.

Инструкция:

Подготовка: Очистите фары водой. Закройте маскировочной лентой периметр линзы, чтобы не поцарапать краску автомобиля.

Шаг 1. ШЛИФОВКА

Намочите шлифовальный диск и прикрепите его к подложке. Шлифуйте тремя разными кругами, чтобы полностью удалить сильное пожелтение, выцветание и коррозию. Примечание: Используйте шлифовальные круги от крупной до мелкой зернистости: P800 -->P1200 -->P2000. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению реставрации.

Шаг 2. ПОЛИРОВКА

Прикрепите оранжевый губчатый диск к опорной подушечке и нанесите полировочную пасту. Полируйте фару до тех пор, пока блеск не восстановится до первоначального состояния. Примечание: Для достижения наилучших результатов используйте полировальную машинку. Если полировка выполняется вручную, делайте не менее 200 круговых движений по часовой стрелке.

Шаг 3. ЗАЩИТА

Очистите фару и убедитесь, что она сухая, прежде чем продолжить этот шаг. Убедитесь, что фара не находится под прямыми солнечными лучами (ОЧЕНЬ ВАЖНО). С помощью белого губчатого диска, входящего в комплект, равномерно нанесите слой защитной жидкости на поверхность линзы. Дайте защитной жидкости высохнуть в течение 15 минут. Затем дайте жидкости затвердеть под прямыми солнечными лучами в течение 1-2 часов. После выполнения шага 3 держите линзу сухой и не допускайте попадания на нее влаги. Не мойте автомобиль в течение 24 часов.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ