

**Инструкция**  
**по технике безопасности в мастерской**  
**креативных технологий «КреативLAB»**

1. Общие требования.

1.1. Допуск к работе.

К работе в мастерской допускаются получатели социальных услуг, имеющие в ИПРА рекомендации к трудовой деятельности.

Наличие защитных масок, перчаток, защитных очков (при необходимости).

2. Перед началом работы

2.1. Подготовка помещения.

1.1. проветривание мастерской (15 мин.)

1.2. проверка оборудования:

Фотополимерный 3-д принтер (работоспособность, уровень смолы).

Лазерный гравер (целостность гравера, проверка приложения).

3. Требования во время работы.

3.1. Фотополимерная 3-д печать:

Необходимость работы в перчатках при контакте со смолой.

Использование вытяжки при работе.

3.2. Лазерная гравировка

Использование вытяжки при гравировке.

Запрещено гравировать неизвестные материалы.

3.3. Фьюзинг.

Работа только в сопровождении сотрудника.

При работе с печью использовать защитные перчатки (высокая температура) и соблюдать требования ко времени спекания стекла.

3.4. Работа с эпоксидной смолой.

Использование вытяжки при работе с эпоксидной смолой и стеклором.

Необходимо использовать респираторы или защитные маски при работе со смолой.

3.5. Гальванопластика.

Работа только в сопровождении сотрудника.

5. Окончание работы.

5.1. Обязательные действия.

Выключение оборудования.

Сдача инструментов сотруднику.

Уборка рабочего места.

Ответственный за соблюдение техники безопасности:

Заведующий отделением развития

адаптационных ресурсов



М.А.Быхалова