


Гайки-барашки

американский тип



d	m	h	e	d2	g
M3	3,0	8,8	18,5	7,8	2,0
M4	3,0	8,8	18,5	7,8	2,0
M5	4,0	10,5	22,0	9,5	2,6
M6	4,9	12,9	26,8	11,9	3,0
M8	5,4	14,8	30,3	13,5	3,3
M10	6,3	17,3	35,3	15,3	4,0
M12	7,9	22,3	47,5	20,5	5,0
M14	10,6	30,8	65,0	25,0	6,5
M16	10,6	30,8	65,0	25,0	6,5
M18	12,2	31,2	66,5	29,3	7,2
M20	12,2	31,2	66,5	29,3	7,2

Материал	
A2 A4	500
A2 A4	500
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	25
A2 A4	10
A2 A4	10