



## Шпонки призматические

форма А



h	4	5	6	7	8	8	9
l/b	4	5	6	8	10	12	14
10	A5	A5					
12	A5	A5	A5				
14	A5	A5	A5	A5			
16	A5	A5	A5	A5			
18	A5	A5	A5				
20	A5	A5	A5	A5			
22		A5	A5				
25		A5	A5	A5	A5		
28			A5	A5	A5		
30	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
32			A5	A5	A5	A5	A5
35				A5			
36	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
40	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
45				A5	A5	A5	A5
50	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
56					A5	A5	A5
60			A5	A5	A5	A5	A5
63						A5	A5
70						A5	A5
80				A5		A5	A5
90						A5	A5
100				A5			
	200	200	200	100	100	50	50