


Шайбы стопорные пружинные с насечками

форма М



d	Для резьбы	d2	h min	h max	s
3,1	M3	8	0,80	1,00	0,6
4,1	M4	10	1,15	1,40	0,9
5,1	M5	12	1,45	1,80	1,1
6,1	M6	14	1,75	2,10	1,3
8,2	M8	18	1,90	2,35	1,4
10,2	M10	22	2,25	2,75	1,6
12,4	M12	27	2,60	3,10	1,8
14,4	M14	30	3,20	3,70	2,4
16,4	M16	32	3,60	4,10	2,8
20,5	M20	40	4,30	4,90	3,2

Материал	
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	500
A2 A4	250
A2 A4	250
A2 A4	100

КРЕПЕЖ