


Шайбы плоские подгоночные



d	d2	h	Материал	
3	5	0,1	A2	500
4	8	0,1	A2	500
4	8	0,2	A2	100
4	8	0,3	A2	100
4	8	0,5	A2	100
4	8	1,0	A2	100
5	10	0,1	A2	100
5	10	0,2	A2	100
5	10	0,3	A2	100
5	10	0,5	A2	100
5	10	1,0	A2	100
5	12	0,2	A2	100
5	12	0,5	A2	100
6	12	0,1	A2	100
6	12	0,2	A2	100
6	12	0,3	A2	100
6	12	0,5	A2	100
6	12	1,0	A2	100
8	14	0,1	A2	100
8	14	0,2	A2	100
8	14	0,3	A2	100
8	14	0,5	A2	100
8	14	1,0	A2	100
10	16	0,1	A2	100
10	16	0,2	A2	100
10	16	0,3	A2	100
10	16	0,5	A2	100
10	16	1,0	A2	100
11	17	0,2	A2	100
11	17	1,0	A2	100
12	18	0,1	A2	100
12	18	0,2	A2	100