

ПМА-5000 100А пускатели э/м

Габаритные размеры, схема

Габаритные и установочные размеры.




Рисунок 1. Пускатель серии ПМА не реверсивный, IP00




Рисунок 2. Пускатель серии ПМА реверсивный, IP00

Таблица 1. Габаритные и установочные размеры ПМА не реверсивный, IP00 (Рисунок 1.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D	
ПМА-5100	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМА-5102		143		210		52				
ПМА-5200		136	-	185	-	166				
ПМА-5202	150	230	60							
ПМА-6100										4,6
ПМА-6102										
ПМА-6200										
ПМА-6202										

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры ПМА реверсивный, IP00 (Рисунок 2.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм								Масса, кг
	B	B1	L	L1	L2	H	D		
ПМА-5500	293	278	151	100	-	146	5,5	5,4	
ПМА-5502					192				5,7
ПМА-5600									
ПМА-5602	340	322	182	125	-	176	8,8		
ПМА-6500					217			9,3	
ПМА-6502									
ПМА-6600									
ПМА-6602									




Рисунок 3. Пускатель серии ПМА, IP40




Рисунок 4. Пускатель серии ПМА, IP54

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры ПМА, IP40 (Рисунок 3.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм							Масса, кг						
	L	H	B	A1	A2	C1	C2							
ПМА-5110	468	200	248	150	370	75	58	5,7						
ПМА-5112		205						5,8						
ПМА-5130								7,0						
ПМА-5132								7,1						
ПМА-5210								440	215	322	222	120	68	11,3
ПМА-5212									220					11,4
ПМА-5230														12,3
ПМА-5232	12,4													
ПМА-6110	555	215	322	222	120	68	11,3							
ПМА-6112		220					11,4							
ПМА-6130							12,3							
ПМА-6132							12,4							
ПМА-6210							555	215	322	222	120	68	11,3	
ПМА-6212								220					11,4	
ПМА-6230													12,3	
ПМА-6232	12,4													

Таблица 4. Габаритные и установочные размеры ПМА, IP54 (Рисунок 4.)

Тип пускателя	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг								
	L	L1	H	H1	B	A1	A2	C1	C2									
ПМА-5120	468	504	200	210	248	150	488	75	68	5,9								
ПМА-5122			205	215						6								
ПМА-5140										7,2								
ПМА-5142										7,3								
ПМА-5220										440	470	215	230	322	222	120	75	11,5
ПМА-5222												220	235					11,6
ПМА-5240																		12,5
ПМА-5242	12,6																	
ПМА-6120	555	591	215	230	322	222	120	75	11,5									
ПМА-6122			220	235					11,6									
ПМА-6140									12,5									
ПМА-6142									12,6									
ПМА-6220									555	591	215	230	322	222	120	75	11,5	
ПМА-6222											220	235					11,6	
ПМА-6240																	12,5	
ПМА-6242	12,6																	