


## Шайбы тарельчатые пружинные

для болтовых соединений



| d    | для резьбы | d2 | h min | h max | s   |
|------|------------|----|-------|-------|-----|
| 3,2  | M3         | 7  | 0,72  | 0,85  | 0,6 |
| 4,3  | M4         | 9  | 1,12  | 1,30  | 1,0 |
| 5,3  | M5         | 11 | 1,35  | 1,55  | 1,2 |
| 6,4  | M6         | 14 | 1,70  | 2,00  | 1,5 |
| 8,4  | M8         | 18 | 2,24  | 2,60  | 2,0 |
| 10,5 | M10        | 23 | 2,80  | 3,20  | 2,5 |
| 13,0 | M12        | 29 | 3,43  | 3,95  | 3,0 |
| 15,0 | M14        | 35 | 4,04  | 4,65  | 3,5 |
| 17,0 | M16        | 39 | 4,58  | 5,25  | 4,0 |
| 19,0 | M18        | 42 | 5,08  | 5,80  | 4,5 |
| 21,0 | M20        | 45 | 5,60  | 6,40  | 5,0 |
| 23,0 | M22        | 49 | 6,15  | 7,05  | 5,5 |
| 25,0 | M24        | 56 | 6,77  | 7,75  | 6,0 |

| Материал |     |
|----------|-----|
| A2 A4    | 500 |
| A2 A4    | 500 |
| A2 A4    | 500 |
| A2 A4    | 500 |
| A2 A4    | 200 |
| A2 A4    | 200 |
| A2 A4    | 200 |
| A2 A4    | 100 |
| A2 A4    | 100 |
| A2 A4    | 100 |
| A2 A4    | 100 |
| A2 A4    | 100 |
| A2 A4    | 50  |
| A2 A4    | 50  |