


## Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком

неполная резьба



dk	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,80
f	4,10	4,60	5,60	6,60	8,75	12,90
k min	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
v min	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70	16,70
b при l ≤ 125	16	18	22	26	30	38
b при l > 125	22	24	28	32	36	44

l/d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
12	A4	A4	A4			
16	A4	A4	A4	A4		
18	A4		A4			
20	A4	A4	A4	A4		
25	A4	A2 A4	A4	A4	A4	
30	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4	A4	
35	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4	
40	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4	
45	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4	
50	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4	
55	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
60	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
65	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
75	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90	A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100	A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
110	A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
120	A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
130		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
140		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
150		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
160			A2	A2	A2	A2
170			A2			
180			A2	A2	A2	A2
190			A2		A2	
200			A2	A2	A2	A2
220				A2	A2	A2
240				A2	A2	A2
260				A2	A2	A2
280				A2	A2	A2
300				A2	A2	A2
	200	l < 50: 200 l ≥ 50: 100	l < 70: 100 l ≥ 70: 50	l < 50: 100 l ≥ 50: 50	50	25