


Шайбы плоские без фаски

тип А



| d | для резьбы | d2 | h |
|------|------------|-----|-----|
| 1,7 | M1,6 | 4 | 0,3 |
| 1,8 | M1,7 | 4,5 | 0,3 |
| 2,2 | M2 | 5 | 0,3 |
| 2,5 | M2,3 | 6 | 0,5 |
| 2,7 | M2,5 | 6 | 0,5 |
| 2,8 | M2,6 | 7 | 0,5 |
| 3,2 | M3 | 7 | 0,5 |
| 3,7 | M3,5 | 8 | 0,5 |
| 4,3 | M4 | 9 | 0,8 |
| 5,3 | M5 | 10 | 1,0 |
| 6,4 | M6 | 12 | 1,6 |
| 7,4 | M7 | 14 | 1,6 |
| 8,4 | M8 | 16 | 1,6 |
| 10,5 | M10 | 20 | 2,0 |
| 13 | M12 | 24 | 2,5 |
| 15 | M14 | 28 | 2,5 |
| 17 | M16 | 30 | 3,0 |
| 19 | M18 | 34 | 3,0 |
| 21 | M20 | 37 | 3,0 |
| 23 | M22 | 39 | 3,0 |
| 25 | M24 | 44 | 4,0 |
| 28 | M27 | 50 | 4,0 |
| 31 | M30 | 56 | 4,0 |
| 34 | M33 | 60 | 5,0 |
| 37 | M36 | 66 | 5,0 |
| 40 | M39 | 72 | 6,0 |
| 43 | M42 | 78 | 7,0 |
| 46 | M45 | 85 | 7,0 |
| 50 | M48 | 92 | 8,0 |
| 52 | M50 | 92 | 8,0 |
| 54 | M52 | 98 | 8,0 |

| Материал | |
|----------|------|
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 2000 |
| A2 A4 | 1000 |
| A2 A4 | 1000 |
| A2 A4 | 1000 |
| A2 A4 | 1000 |
| A2 A4 | 1000 |
| A2 A4 | 500 |
| A2 A4 | 500 |
| A2 A4 | 200 |
| A2 A4 | 200 |
| A2 A4 | 200 |
| A2 A4 | 200 |
| A2 A4 | 100 |
| A2 A4 | 100 |
| A2 A4 | 50 |
| A2 A4 | 50 |
| A2 A4 | 25 |
| A2 A4 | 25 |
| A2 A4 | 25 |
| A2 A4 | 25 |
| A2 A4 | 10 |
| A2 A4 | 10 |
| A2 A4 | 10 |
| A2 A4 | 10 |