



Защита рук

**Инструкция по эксплуатации № 01081**  
**Средства индивидуальной защиты рук**  
**Перчатки для защиты от повышенных температур и огня**  
**CA615K - TC716 - FC115 - GFA115K - TER250 - TER300 -**  
**TERK400 - TERK500 XTREM HEAT**





TP TC 019/2011

**НАЗНАЧЕНИЕ:** перчатки предназначены для защиты от механических рисков, от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени.

**ОПИСАНИЕ:** название моделей, артикулы, защитные свойства и материал перчаток указаны в таблице 1.


Таблица 1


Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Длина	Материал	Защитные свойства		
					TP TC 019/2011	EN 388 	EN 407 
CA615K	CA615K10	10	35	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть – хлопок (флис), манжета – хлопчатобумажная ткань	То Тп100 Тр Ми Мп	<b>3 1 3 2 X</b>	<b>4 1 3 X 4 X</b>
TC716	TC71609	09	35	Основа: воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	<b>3 1 2 2 X</b>	<b>4 1 2 X 4 X</b>
	TC71610	10					
	TC71611	11					
FC115	FC11510	10	35	Основа: ладонная часть – высококачественная воловья кожа, манжета и обратная сторона кисти – кожаный воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	<b>2 1 3 2 X</b>	<b>4 1 2 X 4 X</b>
GFA115K	GFA115K10	10	35	Основа: кисть - высококачественная овечья кожа, манжета - кожаный воловий спилок	То Тп100 Тр Ми Мп	<b>2 1 1 1 X</b>	<b>4 1 3 X 4 X</b>
TER250	TER25010	10	40	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть – полиэстер флис, манжета – хлопчатобумажная ткань	То Тп100 Тр Ми Мп	<b>3 2 4 3 X</b>	<b>4 1 3 X 4 X</b>
TER300	TER30009	09	40	Основа: воловий спилок Подкладка: ладонная часть и манжета – хлопчатобумажная ткань	То Ти Тп400 Тр Ми Мп	<b>3 1 4 4 X</b>	<b>4 3 3 1 4 X</b>
	TER30010	10					
TERK400	TERK40010	10	40	Основа: ладонная часть – кожаный спилок, толщина спилка – 1,2-1,4 мм; тыльная сторона – алюминизированный материал Aluminised Preox Подкладка: полиэстер	То Ти Тп400 Тр Ми Мп	<b>3 2 3 4 X</b>	<b>4 1 3 4 4 4</b>
TERK500 XTREM HEAT	TERK500	6/р	36	Основа: арамидная ткань Подкладка: хлопок	То Ти Тв Тр Ми Мп	<b>2 5 4 4 E</b>	<b>4 4 4 2 4 X</b>

**ВЫБОР РАЗМЕРА:** размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, измеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры (кроме TERK500).

**Продукция соответствует требованиям:** ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

**Продукция изготовлена в соответствии с** EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)». На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладони новой перчатки (стандарт EN388) и по всей перчатке, включая все слои (стандарт EN407). Они следуют от низкого уровня эффективности (уровень 1 или А) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, стирание и т.д.

	<p><b>A</b> – Стойкость к истиранию (0÷4)  <b>B</b> – Сопротивление порезу (0÷5)  <b>C</b> – Сопротивление раздиру (0÷4)  <b>D</b> – Стойкость к истиранию (0÷4)  <b>Y</b> – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F)</p>
<p><b>Внимание!</b> Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.</p>	

	<p><b>E</b> – Поведение при горении/стойкость к воспламенению (0÷4)  <b>F</b> – Контактное тепло/теплота (0÷4)  <b>G</b> – Конвективное тепло/теплота (0÷4)  <b>H</b> – Теплота излучения (0÷4)  <b>I</b> – Небольшие брызги расплавленного металла* (0÷4)  <b>J</b> – Большое количество расплавленного металла* (0÷4)</p>
<p><b>Внимание!</b> Если стойкость к воспламенению &lt;3 или X: не использовать для прямого контакта с открытым пламенем. Контактная теплота - устойчивость перчатки к повреждениям при прямом контакте с деталями, нагретыми до 100°C, 250°C, 350°C или 500°C.  * - относится лишь к расплавленному железу.</p>	

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:** работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

**ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ:** не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Если перчатки используются при дуговой сварке: необходимо знать, что перчатки не обеспечивают защиты от электрического удара, который может быть вызван при работе под напряжением или из-за неисправности оборудования. Электрическое сопротивление снижается, следовательно, увеличивается уровень риска, если перчатки будут влажными, грязными или пропитанными потом.

Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить.

**ВНИМАНИЕ!!!** При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

				
Стирка запрещена	Отбеливание запрещено	Сушка без отжима в вертикальном положении	Глажка запрещена	Сухая чистка запрещена

**ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ:** изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

**СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ):** 7 лет от даты производства.

**СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):** до износа, зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:** 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:** производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:** утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



**Производитель:** "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

**Поставщик:** ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3  
<http://delta.plus>

**Страна происхождения:** указана на изделии

**Дата производства:** указана на изделии