


Гайки приварные с фланцем

форма С плоский фланец



d	d1	d2	h	b
4,6	M3	17	5,0	9
5,05	M4	17	6,0	9
6,25	M5	19	7,5	11
7,15	M6	19	7,5	11
7,65	M6	22	8,5	14
9,15	M8	22	8,5	14
9,85	M8	26	11,0	18
11,65	M10	26	10,5	18

Материал	
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100

КРЕПЕЖ