
## покомпонентный чертеж торцовочной пилы **ј**ів 7255**G**



Чертеж №1 Общий чертеж

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ JIB 7255G

Nº	НАИМЕНОВАНИЕ	DESCRIPTION	кол-во
1	Винт М5×30	P.H. screw M5×30	4
2	Этикетка	Label	1
3	Винт ST3.9×10	P.H. screw ST3.9×10	2
4	Этикетка	Label	1
5	Угольная щетка	Carbon brush	2
6	Угольная щетка держатель	Carbon brush holder	2
7	Угольной щетки крышка	Brush holder cap	2
8	Держателя щетки корпус двигателя	Motor housing	1
9	Подшипник 6200RS	Ball bearing 6200RS	1
10	Статор	Stator	1
11	Винт ST4.8 ×65	P.H. screw ST4.8×65	2
12	Ветрозащитный экран	Wind shield	1
13	Якорь	Rotor	1
14	Плоская шайба Ф15*Ф20*0,9	Flat washer Φ15*Φ20*0.9	1
15	Винт ST3.9×14	P.H. screw ST3.9×14	4
16	Ручка	Handle	1
17	Переключатель	Switch	1
18	Переключатель пружинный	Switch spring	1
19	Переключатель кнопка	Switch button	1
20	Ручка	Handle	1
21	Винт М5×30	P.H. screw M5×30	1
22	Винт ST4.8X65	P.H. screw ST4.8X65	1
23	Ручка	Handle	1
24	Винт М5Х75	P.H. screw M5X75	1
25	Фиксирующий рычаг	Lock-on lever	1
26	Стопорная пружина	Lock-on spring	1
27	Винт М5×20	P.H. screw M5×20	3
28	Гайка М5	Hex nut m5	2
29	Винт М4×8	P.H. screw M4×8	15
30	Кабель	Cable	1

31	Кабельная втулка	Cable sleeve	1
32	Винт ST3.9×12	P.H. screw ST3.9×12	2
33	Прижим	Cable plate	1
34	Кнопка блокировки	Lock button	1
35	Торсионная пружина	Torsion spring	1
36	Подшипник с торсионной пружиной 6002RS	Ball bearing 6002RS	1
37	Винт M5 ×12	P.H. screw M5×12	3
38	Фиксирующая соединительная пластина	Lock connection plate	1
39	Болт с шестигранной головкой М6Х30	Hex bolt M6X30	1
40	Болт М6Х20	Hex bolt M6X20	2
41	Гайка М6	Hex nut m6	2
42	Защита пильного диска	Blade cover	1
43	Подшипник крышки лопасти 608RS	Ball bearing 608RS	1
44	Кольцо вала 17	Shaft ring 17	1
45	Шестерня	Big gear	1
46	Шпиндель	Output shaft	1
47	Квадратный ключ 5×5×14	Square key 5×5×14	1
48	Передняя крышка	Front cover	1
49	Защитная крышка	Safety cover	1
50	Винт М4×12	P.H. screw M4×12	6
51	Винт М5×14	P.H. screw M5×14	2
52	Шарикоподшипник 6202RS	Ball bearing 6202RS	1
53	Крышка подшипника	Bearing cover	1
54	Винт М4×8	P.H. screw M4×8	3
55	Фланец	Flange	1
56	Пильный диск	Blade	1
57	Фланец	Flange	1
58	Болт M8×18	Hex bolt M8×18	1
59	Гайка М6	Nut M6	2
60	Защитная установочная пластина	Shield locating plate	1
61	Винт M5 × 10	P.H. screw M5×10	2
62	Винт M4 × 8	P.H. screw M4×8	11
63	Торсионная пружина	Torsion spring	1

64	Защитная крышка	Safety cover	1
65	Пластина защиты	Center cover	1
66	Колпачок	Pin cap	1
67	Штифт	Pin	1
68	Кольцо 5*1,8	0-ring 5*1.8	1
69	Открытое кольцо 6	Open ring 6	1
70	Большая торсионная пружина	Big torsion spring	1
71	Задний держатель	Lever rear seat	1
72	Хомут	Wire plate	1
73	Винт М5 *10	P.H. screw M5*10	4
74	Винт М6×8	Hex screw M6×8	4
75	Демпфер	Rubber bumper	2
76	Пластина	Bearing washer	2
77	Шайба для шерстяной шайбы	Wool washer	4
78	Вкладыш подшипника LM25L	Liner bearing LM25L	4
79	Направляющая	Sliding bar	2
80	Опорный кронштейн	Support arm complete	1
81	Пластиковая ручка	Plastic knob	1
82	Торсионная пружина	Torsion spring	1
83	Шайба 6	Flat washer 6	1
84	Гайка М8	Nut M8	1
85	Плоская шайба 8	Flat washer 8	3
86	Шестигранная гайка М12	Hex nut M12	1
87	Шайба 12	Flat washer 12	2
88	Шайба 12 (Ф12,5×Ф18)	Wave washer 12 (Ф12.5×Ф18)	4
89	Фиксатор	Support arm lock	1
90	Указатель	Support arm pointer	1
91	Винт	Rod screw	2
92	Пластина	Rod plate	1
93	Крышка	Blade cover shaft	1
94	Кронштейн пильного узла	Rod front seat	1
95	Шатун	Connecting rod	1
96	Гайка М16	Hex nut M16	1

97	Болт M6×16	Bolt M6×16	1
98	Винт	Screw	1
99	Шайба 8 (Ф8.2×Ф11.8)	Wave washer 8 $(\Phi 8.2 \times \Phi 11.8)$	1
100	Ролик защитной крышки	Safety cover roller	1
101	Стопорная шайба 6	Lock washer 6	1
102	Упорная пластина	Adjustment wrench	1
103	Батарейный отсек	Battery box	1
104	Батарея	Battery	2
105	Крышка батарейного отсека	Battery cover	1
106	Лазер	Laser	1
107	Лазер основание	Laser base	1
108	Винт М4 ×12	P.H. screw M4×12	2
109	Винт М4×6	Hex screw M4×6	3
110	Угловой установочный штифт	Angle positioning pin	1
111	Стопорный штифт поворотного стола	Turntable locking pin	1
112	Стопорный штифт	Lock pin	1
113	Место для этикетки	Extension fence	1
114	Этикетка	Fence label	1
115	Гайка М6×25	Hex nut M6×25	1
116	Болт с шестигранной головкой М8	Hex bolt M8	1
117	Винт для этикетки	Label screw	2
118	Шкала	Scale label	1
119	Болт с шестигранной головкой M8×45	Hex bolt M8×45	1
120	Шестигранная гайка М8	Hex nut M8	2
121	Фиксатор	Knob 2	1
122	Основной боковой упор	Defence	1
123	Винт М6×16	Hex screw M6×16	1
124	Винт М8×30	Hex screw M8×30	2
125	Вкладыш	Cutting board	1
126	Основной поворотный стол	Turntable	1
127	Указатель поворотного стола	Turntable pointer	1
128	Фиксирующая пружина поворотного стола	Turntable locking spring	1
129	Позиционирующая пружина	Positioning spring	1

130	Винт М8×20	Hex screw M8×20	4
131	Пластина	Nut plate	1
132	Ручка фиксации поворота стола	Turntable angle handle	1
133	Винт М6 ×65	P.H. screw M6×65	1
134	Пружина ручки	Handle spring	1
135	Гайка М10	Hex nut M10	2
136	Болт М10×35	Hex bolt M10×35	1
137	Фиксирующий колпачок поворотного стола	Turntable locking cap	1
138	Стопорный винт поворотного стола	Turntable locking screw	1
139	Ручка блокировки поворотного стола	Turntable lock handle	1
140	Основание крышки ручки замка поворотного стола	Turntable lock handle cover	1
141	Основание	Base	1
142	Болт M10×45	Hex bolt M10×45	1
143	Шайба 10	Flat washer 10	2
144	Гайка М10	Hex nut M10	1
145	Прижим	Work clamp	1
145-A	Зажим крепежный	Clamp fixing rod	1
145-B	Зажимной рычаг	Clamp arm	1
145-C	Винт М6 ×14	P.H. screw M6×14	1
145-D	Плоская шайба Ø6,4ר12×1,5	Flat washer Ø6.4ר12×1.5	1
145-Е	Зажимная ручка	Clamp knob	1
145-F	Зажимной винт	Clamp screw	1
145-G	Зажимная пластина	Clamp plate	1
145-H	Шайба 5	Flat washer 5	1
145-J	Винт M5×10	P.H. screw M5×10	1
145-K	Ручка 1	Knob 1	1
146	Шестигранный ключ	Hex wrench	1