


**ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА JIB BAS 312**




ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК JIB BAS 312

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Circlip ring (кольцо стопорное) 17x1	65	Flange nut (гайка с буртиком) M8 galvanised (оцинкованная)
2	Grooved ball bearing (подшипник шариковый с канавкой) 80203	68	Saw blade (полотно пильное)
3	Upper band saw wheel assembly (узел верхнего шкива пильного полотна)	69	Door-lower assembly (узел нижней дверцы)
4	Upper bearing shaft (вал верхнего подшипника)	70	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M4, self-locking (самоконтрящаяся)
5	Wheel carrier bracket (кронштейн шкива пильного полотна)	71	Flat washer (шайба плоская) 4 мм
6	Spring washer (шайба пружинная) M16	72	Saw blade guard (ограждение пильного полотна)
7	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M16x1,5	73	Hexagonal screw (винт) M4x12
8	Special Screw for tension (винт специальный натяжной)	74	No-volt switch (or locking switch) (пускатель магнитный)
9	Starlock w/o cap Rd10 (шайба звездообразная без колпачка)	75	Carriage bolt (болт с квадратным подголовником) M8x100
10	Cylindrical pin (штифт цилиндрический) 11x100	76	Brush (щетка)
11	Tension bracket (кронштейн натяжной)	77	Spacer bush (втулка распорная) 8x50
12	Slotted inset (вставка с пазами)	78	Lower band saw wheel assembly (узел нижний шкива пильного полотна)
13	Saddle washer (шайба седлвидная)	79	Grooved ball bearing (подшипник шариковый с канавкой) 80101
14	Lock housing (замок)	80	Tension wheel (ролик натяжной)
15	Nylon washer (шайба нейлоновая)	81	Circlip ring (кольцо стопорное) 12x1
16	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M22x1,5	83	Sliding shaft (валик)
17	Tongue lock (язычок фиксирующий)	85	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M20x1,5
18	Serrated lock washer (шайба стопорная зубчатая) 6 мм	86	Lower bearing shaft (вал нижнего подшипника)
19	Hexagonal bolt (болт) M6x10	87	Poly-v-belt (ремень поликлиновый)
20	Leaf spring (пружина пластинчатая)	88	Motor belt pulley (шкив двигателя)
21	Door-upper assembly (узел верхней дверцы)	90	Hexagonal screw (винт) M6x16 galvanised (оцинкованный)
23	Lamello plug (заглушка)	91	Spring washer (шайба пружинная) 6 мм
24	Blade tension knob (рукоятка натяжения пильного полотна)	92	Set collar (втулка) 10 мм
25	Blade tensioner (натяжитель пильного полотна)	94	Disk washer (шайба увеличенная) 20x10.2x0.8
26	Flat washer (шайба плоская) 8 мм	95	Crank (кривошип)
27	Hexagonal head screw (винт) M8x16	96	Suction connector (соединитель системы аспирации опилок) Rd 100
28	Blade tracking knob (рукоятка регулировки положения пильного полотна)	100	Hexagonal flat nut (гайка шестигранная низкая) M6 galvanised (оцинкованная)
29	Wing nut (барашек) M8	101	Crank handle (рукоятка кривошипная)
31	Tension bracket frame (рама натяжного кронштейна)	102	Cap screw (винт) M6x55

32	Flange nut (гайка с буртиком) M8 galvanised (оцинкованная)	103	Motor 0.55Kw 220/240V1~ (or 3/4HP 110/120V 1~) (двигатель 0,55 кВт 220/240 В, однофазный, или 110/120 В однофазный)
33	Frame-Bandsaw (рама станка)	104	Pin guide set (комплект направляющей штифта)
35	Pan head tapping screw (шуруп) 4,2x16	105	Lower guide support (опора нижней направляющей)
36	Serrated lock washer (шайба стопорная зубчатая) 5 мм	109	Rip fence carrier (кронштейн параллельного упора)
37	Plate (пластина)	112	Knurled thumb screw (винт с рифленой головкой) M6x25 galvanised (оцинкованный)
38	Carriage bolt (болт с квадратным подголовником) M8x20	113	Knurled nut (гайка рифленая) M6
39	Bolt guide (направляющая болта)	114	Washer flat (шайба плоская) 6 мм
40	Hexagonal bolt (болт) M6x20	115	Carriage bolt (болт с квадратным подголовником) M6x40
42	Guide bracket (кронштейн направляющей)	116	Fence extrusion (профиль пресованный - собственно параллельный упор)
43	Serrated lock washer (шайба стопорная зубчатая) 6 мм	117	Bolt guide (направляющая болта)
44	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M6	118	Carriage bolt (болт с квадратным подголовником) M8x50
45	Saw blade guide assembly (узел направляющей пильного полотна)	119	Table (стол)
46	Slide (ползун)	120	Table insert (вставка стола)
48	Guide adjust screw (винт регулировки направляющей)	123	Scale-metric (шкала метрическая)
49	Grooved ball bearing (подшипник шариковый с канавкой) 80018	124	Rip fence carrier extrusion (кронштейн параллельного упора)
50	Flat washer (шайба плоская) 6 мм	125	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M6
51	3-roller guide ass'y (узел направляющей с тремя роликами)	130	Wing nut (барашек) M8
53	Bolt guide, small (направляющая болта, малая)	134	Glide piece (направляющая)
54	Screw socket set (винт) M6x12	135	Table trunion upper (опора качающаяся верхняя)
55	Guide shaft (вал направляющей)	136	Serrated lock washer (шайба стопорная зубчатая) 8 мм
56	Upper guide mount (крепление верхней направляющей)	137	Hexagonal screw (винт) M8x20
57	Flat washer (шайба плоская) 8 мм	140	Table trunion lower (опора качающаяся нижняя)
58	Hexagonal nut (гайка шестигранная) M8, self locking (самоконтрящаяся)	200	Band saw tyre (бандаж шкива полотна пильного) 315x2,5x20
60	Bearing mount cylinder w/cap (цилиндр крепления подшипника с колпачком)		
64	Bearing mount cylinder (цилиндр крепления подшипника)		



ITEM NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Rubber Foot	4
2	Side Beam	2
3	Legs	4
4	Side Panel	2
5	Front Panel	2
6	Hex Nut M8	24

ITEM NO.	DESCRIPTION	Q'TY
8	Hex Head Screw M8x16	24
9	Hex Nut M6	4
10	Washer 6mm	8
11	Hex Head Screw M6x40	4
12	Front Beam	2