

Набор прижимов

МК-1210



Модель	Паз стола, мм	Резьба, мм	Вес, кг
МК-1210	12	M10	8


1. Описание набора

Набор прижимов состоит из следующих позиций:

- Прижим плоский;
- Прижим ступенчатый;
- Гайка шестигранная с буртиком;
- Гайка шестигранная высокая;
- Сухарь к Т-образным пазам;
- Шпилька резьбовая.


2. Технические характеристики

Прижим плоский




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
CP25-10063	13	25	63	11	18	19	0,1	2
CP25-10100	16	25	100	11	27	37	0,215	2
CP25-10150	19	32	150	11	30	50	0,57	2

Прижим ступенчатый




Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
SU25-25030	25	29	17	0,12	2
SU25-25045	25	45	27	0,22	2
SU25-25097	25	97.5	57	0,9	2

Гайка шестигранная с буртиком




Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Е, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ04-1017	13	22	3	17	M10	0,02	6

Гайка шестигранная высокая




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT05-1017	30	17	M10	0,03	4

Сухарь к Т-образным пазам



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT06-1210	18	14	12	7	M10	22	0,022	6

Шпилька резьбовая.



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ07-10075	75	30	M10x1,5	0,042	2
РТ07-10100	100	38	M10x1,5	0,055	2
РТ07-10125	125	38	M10x1,5	0,07	2
РТ07-10150	150	50	M10x1,5	0,09	2
РТ07-10175	175	50	M10x1,5	0,11	2
РТ07-10200	200	65	M10x1,5	0,123	2