

Набор прижимов

МК-1412



Модель	Паз стола, мм	Резьба, мм	Вес, кг
МК-1412	14	M12	9,5


1. Описание набора

Набор прижимов состоит из следующих позиций:

- Прижим плоский;
- Прижим ступенчатый;
- Гайка шестигранная с буртиком;
- Гайка шестигранная высокая;
- Сухарь к Т-образным пазам;
- Шпилька резьбовая.


2. Технические характеристики

Прижим плоский




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
CP25-12063	13	25	63	13	20	14	0,1	2
CP25-12100	19	32	100	13	29	34	0,32	2
CP25-12150	22	32	150	13	32	50	0,65	2

Прижим ступенчатый




Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
SU25-25030	25	29	17	0,12	2
SU25-25045	25	45	27	0,22	2
SU25-25097	25	97.5	57	0,9	2

Гайка шестигранная с буртиком




Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Е, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ04-1219	17	28	4	19	M12	0,04	6

Гайка шестигранная высокая




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT05-1219	36	19	M12	0,046	4

Сухарь к Т-образным пазам



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT06-1412	22	16	14	8	M12	28	0,048	6

Шпилька резьбовая.



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT07-12075	75	30	M12x1,75	0,06	2
PT07-12100	100	38	M12x1,75	0,08	2
PT07-12125	125	38	M12x1,75	0,1	2
PT07-12150	150	50	M12x1,75	0,125	2
PT07-12175	175	50	M12x1,75	0,155	2
PT07-12200	200	65	M12x1,75	0,16	2