

Набор прижимов

МК-1614



Модель	Паз стола, мм	Резьба, мм	Вес, кг
МК-1614	16	M14	10,5


1. Описание набора

Набор прижимов состоит из следующих позиций:

- Прижим плоский;
- Прижим ступенчатый;
- Гайка шестигранная с буртиком;
- Гайка шестигранная высокая;
- Сухарь к Т-образным пазам;
- Шпилька резьбовая.


2. Технические характеристики

Прижим плоский




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
CP25-14063	13	25	63	15	20	14	0,1	2
CP25-14100	19	32	100	15	29	34	0,32	2
CP25-14150	22	32	150	15	32	50	0,6	2

Прижим ступенчатый




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
SU25-25030	25	29	17	0,12	2
SU25-25045	25	45	27	0,22	2
SU25-25097	25	97.5	57	0,9	2

Гайка шестигранная с буртиком




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT04-1422	17	28	4	22	M14	0,04	6

Гайка шестигранная высокая




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT05-1422	42	22	M14	0,065	4

Сухарь к Т-образным пазам



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT06-1614	25	16	16	8	M14	28	0,057	6

Шпилька резьбовая.



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ07-14075	75	30	M14x2	0,09	2
РТ07-14100	100	38	M14x2	0,12	2
РТ07-14125	125	38	M14x2	0,15	2
РТ07-14150	150	50	M14x2	0,18	2
РТ07-14175	175	50	M14x2	0,21	2
РТ07-14200	200	65	M14x2	0,24	2