

Набор прижимов

МК-1816



Модель	Паз стола, мм	Резьба, мм	Вес, кг
МК-1816	18	M16	19


1. Описание набора

Набор прижимов состоит из следующих позиций:

- Прижим плоский;
- Прижим ступенчатый;
- Гайка шестигранная с буртиком;
- Гайка шестигранная высокая;
- Сухарь к Т-образным пазам;
- Шпилька резьбовая.


2. Технические характеристики

Прижим плоский




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
CP25-16063	16	32	63	17	22	12	0,16	2
CP25-16100	19	38	100	17	31	26	0,4	2
CP25-16150	22	38	150	17	40	47	0,71	2

Прижим ступенчатый




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
SU25-38059	38	59	35	0.56	1
SU25-38097	38	97.5	57	1.36	1
SU25-38139	38	139	81	3.02	1

Гайка шестигранная с буртиком




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT04-1624	20	32	5	24	M16	0,06	6

Гайка шестигранная высокая




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT05-1624	48	24	M16	0,11	4

Сухарь к Т-образным пазам



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT06-1816	28	20	18	10,5	M16	30	0,085	6

Шпилька резьбовая.



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ07-16075	75	30	M16x2	0,12	2
РТ07-16100	100	38	M16x2	0,145	2
РТ07-16125	125	38	M16x2	0,18	2
РТ07-16150	150	50	M16x2	0,23	2
РТ07-16175	175	50	M16x2	0,27	2
РТ07-16200	200	65	M16x2	0,29	2