



Гармония вдохновения

Руководство
по декоративным
эффектам



Terracoat
Декоративные текстурные
покрытия

Terralite
Штукатурки на основе
мраморной крошки

Terracoat

Terracoat («Терракоат») – готовое к применению фасадное декоративное штукатурное покрытие. Подходит для использования в климатических зонах с экстремальными погодными условиями. Обладает высокой адгезией к большинству типов фасадных и внутренних поверхностей.

Выпускается 8* видов текстур:

- «Гео» (Geo) – классическая мелкая текстура типа «шагрень»;
- «Файн» (Fine) – средневыраженная текстура типа «шагрень»;
- «Классик» (Classic) – сильновыраженная текстура типа «шагрень»;
- «Рустик» (Rustic) – очень сильно выраженная текстура типа «шагрень»;
- «Гранул» (Granule) – ярко выраженная зернистая текстура типа «шуба» (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм);
- «Сахара» (Sahara) – зернистая текстура типа «шуба» с песочным наполнением (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм);
- «Замша» (Suede) – гладкая бархатистая текстура типа «замша»;
- «Эксэль» (Excel) – текстура бороздчатая типа «короед» (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм).

Поставляется в стандартном белом цвете, базе для колеровки либо колерованным по цветовой палитре «Палитра Terraco» (Terraco Colours), NCS и RAL*.

* Для Terracoat Neo доступны два вида текстур: Granule (1,5 мм, 2,0 мм) и Excel (1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм) и специальная палитра, включающая в себя 298 фасадных цветов «Палитра Terraco».



Terracoat Pro

на акриловой основе
(до ребрендинга Terracoat)



Terracoat Ultra

на силиконовой основе
(до ребрендинга Terracoat Silicone)



Terracoat Neo

на силикатно-силиконовой
основе

Terralite

Terralite («Терралит») – готовая к применению цветная декоративная штукатурка, наполненная цветной мраморной крошкой природных оттенков. Terralite может применяться в климатических зонах с экстремальными погодными условиями.

Обладает высокой адгезией к большинству типов внешних и внутренних поверхностей. Позволяет создавать уникальную качественную архитектурную отделку, придавая ей прочность, долговечность и привлекательный вид натурального мрамора.

Выпускается двух видов, в зависимости от размера крошки: крупнозернистый и мелкозернистый. Включает две коллекции цветовых решений: классическую и «Санлайт» Sunlight.



Terralite

на основе цветной
мраморной крошки

Декоративные эффекты, создаваемые с использованием штукатурок Terraco

Штукатурка	Текстура	Декоративный эффект
Terracoat Pro Terracoat Ultra	Гео	Карта мира ♦ Арт-бетон ♦ Травертин ♦ Кирпич ♦ Камень ♦ Рогожка ♦ Барашек ♦ Керамо
	Файн	Карта мира ♦ Арт-бетон ♦ Травертин ♦ Кирпич ♦ Камень ♦ Лава
	Классик	Карта мира ♦ Арт-бетон ♦ Травертин ♦ Кирпич ♦ Камень ♦ Трек
	Рустик	Карта мира ♦ Арт-бетон ♦ Травертин ♦ Кирпич ♦ Камень ♦ Гротто
	Сахара	Шуба ♦ Самум
	Замша	Гладкая замша ♦ Карта мира ♦ Мел ♦ Шамуа
Terracoat Pro Terracoat Ultra Terracoat Neo	Гранул	Шуба ♦ Каньон
	Эксэль	Короед ♦ Дождик ♦ Метеор ♦ Турбо
Terralite		Лиман

В таблице приведены наиболее часто используемые декоративные эффекты. Их многообразие зависит только от Вашего творческого замысла. Эффекты с одинаковым названием на разных текстурах будут отличаться глубиной рельефа, структурой и выразительностью. Декоративные эффекты, обозначенные чёрным шрифтом, являются частью коллекции «Гармония вдохновения».

Гармония вдохновения

Коллекция самых выразительных текстур и покрытий, тщательно подобранных в ходе масштабного исследования мировых архитектурных и колористических тенденций. Эта коллекция призвана воодушевить архитекторов, специалистов и дизайнеров исследовать возможности продуктов Terraco для воплощения самых смелых идей, придавая фасадам эстетическую привлекательность и элегантность. Включает в себя четыре подборки декоративных эффектов, гармонично дополняющих друг друга.


Минимал

Классика в чарующих
нейтральных тонах



Терра

Вдохновение Земли
и природы



Цветение

Торжество природы и
окружающей среды



Страта

Дизайн с особым
характером



МИНИМАЛ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 4. Формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, лёгким движением кельмы пригладьте его. Дайте материалу высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S0502-R50B		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,0 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Pro Suede Цвет S0502-R50B		

//// TERRACO®

МЕЛ

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

Шаг 3. Нанесение и фактурирование декоративной штукатурки

Используйте компрессор с текстурным пистолетом, установите сопло диаметром 8 мм и рабочее давление 6 атм. Методом набрызга равномерно покройте всю поверхность материалом, создавая плотный, однородный рельеф, имитирующий натуральный камень. Глубину и выраженность декоративного эффекта можно точно регулировать настройками текстурного пистолета (давление, расстояние до стены, скорость подачи).

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ	ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ	ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 Валик	 Проникающий грунт Maxiprimer	0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа	 Валик с ворсом 12 мм	 P-Primer Quartz Цвет S1002-Y50R	0,25 кг/м ²	 4–6 часов	 6 атм	 Terracoat Fine Цвет S1002-Y50R	1,2 кг/м ²	 24 часа



минимал

РОГОЖКА

//// TERRACO®

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м²	 3 часа
Валик	Проницающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2005-Y60R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,6 кг/м²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S2005-Y60R		

Шаг 4. Первый этап формирования рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, приложите щетину кисти плашмя к поверхности под углом примерно 45° и с легким, но уверенным нажимом проведите кистью сверху вниз по прямой линии, оставляя четкие параллельные борозды. Двигайтесь последовательно, заполняя всю обрабатываемую площадь вертикальными полосами. Старайтесь, чтобы борозды были равноудалены друг от друга. Ориентируйтесь на ширину кисти.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Плоская кисть с жесткой искусственной щетиной	

Шаг 5. Нанесение второго слоя материала

После полного высыхания материала, нанесите ещё один тонкий слой с помощью кельмы из нержавеющей стали, используя технику «на сдир», удерживая кельму под углом 45°.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,6 кг/м²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S2005-Y60R		

Шаг 6. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, проведите кистью слева направо (или справа налево), пересекая вертикальные борозды.

Важно вести линии строго горизонтально и с тем же равномерным нажимом.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Плоская кисть с жесткой искусственной щетиной	

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

МИНИМАЛ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S1002-Y		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,6 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracot Excel 1,5 мм Цвет S1002-Y		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, сформируйте динамичный рисунок с эффектом струящегося движения, затирая нанесённый материал по диагонали пластиковой кельмой. Получаются потирающиеся живые штрихи, как след от падающей звезды.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Пластиковая кельма	

МЕТЕОР



минимал

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проницающий грунт MaxiPrimer		

Шаг 4. Формирование промежуточной фактуры

Сразу, не давая материалу схватиться, пройдитесь по нему фактурным валиком, создавая шагрень, и дайте поверхности подсохнуть в течение 10–20 мин.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Структурный валик с размером ячейки 2–4 мм	10–20 мин.

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S3005-Y50R		

Шаг 5. Окончательное формирование рисунка

Кельмой из нержавеющей стали приглаживайте поверхность. Не давите сильно, водя инструментом вверх, вниз, по кругу, крест-накрест. Это сгладит грубые верхушки и создаст на их месте узнаваемый, шероховатый рисунок, похожий на завитки овечьей шерсти.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Кельма из нержавеющей стали	24 часа

//// TERRACO®

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,8 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S3005-Y50R		

БАРАШЕК

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S4020-Y40R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,8 кг/м ²	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S4020-Y40R		

Шаг 4. Формирование «материков»

При помощи кельмы из нержавеющей стали или специальной коралловой губки нанесите на поверхность материал небольшими островками. При работе с кельмой, прикладывайте её плоскостью с небольшим количеством штукатурки к поверхности и резко отрывайте. Материал будет тянуться за инструментом, создавая рваный выпуклый край — будущую «береговую линию». Делайте это в разных местах, имитируя контуры континентов разного размера и формы. Можно не отрывать, а прикладывать и сдвигать кельму, «налепливая» массу и формируя рельефные области. Для лучшего контроля фактуры осматривайте стену издалека, представляя силуэты материков. Избегайте слишком мелких и одинаковых «островов».

Дайте поверхности подсохнуть в течение 10–15 мин. «Острова» не должны липнуть к пальцам, но при нажатии быть пластичными.

ИНСТРУМЕНТ
 
Кельма из нержавеющей стали
Коралловая губка

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ

10–15 мин.

Шаг 5. Окончательное формирование рисунка

Чистой, почти сухой кельмой из нержавеющей стали очень лёгкими движениями пройдитесь по всем выступам («материкам»), чтобы сгладить острые края.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ

Кельма из нержавеющей стали

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ

24 часа

terra

САМУМ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт MaxiPrimer		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, сформируйте равномерную шубу без проплешин, затирая поверхность плотными круговыми движениями пластиковой кельмой.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Пластиковая кельма	

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S3030-Y50R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		3,0 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Sahara Цвет S3030-Y50R		

//// TERRACO®

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проницающий грунт Maxiprimer		

Шаг 4. Формирование фактуры «Шагрень»

Сразу после нанесения материала, до того, как материал начнет схватываться, пройдитесь по сырому слою структурным валиком, раскатывайте в разных направлениях.

Дайте поверхности подсохнуть в течение 10–20 мин.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Структурный валик с размером ячеек 2–4 мм	10–20 мин.

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S6030-Y40R		

Шаг 5. Окончательное формирование рисунка

Пригладьте шагрень кельмой в разных направлениях, сглаживая пики, как века обтачивают камень.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Кельма из нержавеющей стали	24 часа

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,8 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Rustic Цвет S6030-Y40R		



terra


Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxigrimer		

Шаг 4. Формирование случайного рельефа кирпичей

Можно оставить ровные гладкие «кирпичи», а при желании, можно создать лёгкие борозды на кирпичах или оформить пористую текстуру. Пока масса влажная, можно слегка пройти по поверхности «кирпичей» губкой, скотманной плёнкой или жёсткой щёткой для создания случайного рельефа.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 0 часов
Плоская кисть с жёсткой искусственной щетиной	Коралловая губка

Шаг 2. Подготовка «швов» кирпичной кладки

При помощи валика с ворсом 6 мм равномерно нанесите на поверхность краску Maxisheld белого цвета. Это будет цвет будущих «швов» кладки.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,15 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 6 мм	Акриловая краска Maxisheld. Цвет белый		

Шаг 5. Демонтаж трафарета

Аккуратно, не допуская сдвига, прямо на себя, снимите трафарет. Перед вами – чёткие объёмные «кирпичи», а швы остаются углублёнными (цвет базовой краски).

Оставьте до полного высыхания.

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 24 часа

//// TERRACO®

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки, создание рисунка

С помощью уровня и карандаша наметьте стартовую горизонтальную линию. Закрепите трафарет по периметру малярным скотчем.

Нанесите декоративную штукатурку поверх трафарета с помощью кельмы. Заполните все отверстия («кирпичи») слоем толщиной 2–5 мм. Старайтесь, чтобы масса не затекла под трафарет.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,4 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Classic. Цвет S4030-Y70R		



Жёсткий пластиковый многоразовый трафарет толщиной 2 мм, с размером «кирпича» 25x50 мм, шириной шва 3 мм

КИРПИЧ

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

цветение



ДОЛИНА

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 Валик	 Проникающий грунт Maxiprimer	0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 Валик с ворсом 12 мм	 P-Primer Quartz Цвет S5020-G30Y	0,25 кг/м ²	 4–6 часов

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 Кельма из нержавеющей стали	 Terracoat Granule 1,5 мм Цвет S5020-G30Y	2,3 кг/м ²	 0 часов

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, сформируйте равномерную гладкую шубу, плотно укладывая зёрнышки, заглаживая кельмой поверхность круговыми движениями.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
 Кельма из нержавеющей стали	 24 часа



цветение

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxi primer		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, равномерно загладьте поверхность кельмой. Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет Terraco Colours 178-4		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки на основе мраморной крошки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		3,3 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terrallite Цвет 16-F		

ЛИМАН



ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

TERRACO

цветение

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт MaxiPrimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2010-Y40R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,8 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S2010-Y40R		


Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, плоской кистью с жесткой искусственной щетиной лёгким движением сформируйте горизонтальные полосы.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Плоская кисть с жесткой искусст- венной щетиной	

КЕРАМО



цветение

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, сформируйте рисунок, затирая нанесенный материал круговыми движениями пластиковой кельмы.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Пластиковая кельма	

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2010-Y10R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		2,3 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Excel 2,0 mm Цвет S2010-Y10R		



ТУРБО

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

цветение

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 4. Формирование промежуточной фактуры

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, проведите сухим валиком по влажному покрытию несколько раз.

Дайте поверхности подсохнуть в течение 10–20 мин.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Структурный валик с размером ячеек 2–4 мм	10–20 мин.

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S0505-Y30R		

Шаг 5. Окончательное формирование рисунка

Лёгким сглаживающим движением в горизонтальном направлении пройдитесь кельмой из нержавеющей стали, смягчая и выравнивая рельеф. Травертин готов.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	
Кельма из нержавеющей стали	24 часа

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,5 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Rustic Цвет S0505-Y30R		



ТРАВЕРТИН

страта

//// TERRACO®

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2005-Y40R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,8 кг/м²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Geo Цвет S2005-Y40R		

Шаг 4. Формирование промежуточной фактуры

Обработайте свеженанесённое влажное покрытие сухим валиком в несколько проходов. Важно успеть до момента схватывания.

После этого оставьте поверхность подсыхать в течение 10–20 минут.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 10–20 мин.
Структурный валик с размером ячеек Z–4 мм	

Шаг 5. Окончательное формирование рисунка

Пригладьте поверхность кельмой из нержавеющей стали разнонаправленными движениями. Затем прорисуйте на поверхности лёгкие насечки ребром кельмы, удерживая её под углом 45° к поверхности. Можно при помощи жёсткой щётки создать дополнительный декоративный эффект неровности натурального бетона. Снова пригладьте поверхность кельмой в разных направлениях.

Дайте поверхности полностью высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	

АРТ-БЕТОН

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

сmpama

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

Шаг 2. Подготовка цветной подложки

Для создания цветной подложки, при помощи валика с ворсом 6 мм, равномерно нанесите на поверхность краску Maxisheld.

Дайте поверхности высохнуть.

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите штукатурку методом набрызга. Используйте компрессор с текстурным пистолетом, установите сопло диаметром 8 мм и рабочее давление 6 атм. Равномерно покройте поверхность редкими каплями, имитируя застывшую вулканическую породу.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ



Валик

МАТЕРИАЛ



Проникающий
грунт Maxiprimer

РАСХОД

0,10–0,15
кг/м²

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ
СЛОЯ



3 часа

ИНСТРУМЕНТ



Валик с ворсом
6 мм

МАТЕРИАЛ



Акриловая краска
Maxisheld
Цвет SD907-Y30R

РАСХОД

0,15
кг/м²

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ
СЛОЯ



4–6 часов

ИНСТРУМЕНТ



Текстурный
пистолет с
соплом 8 мм

МАТЕРИАЛ



Terracoat Fine
Цвет SD907-Y30R

РАСХОД

0,9
кг/м²

ПОЛНОЕ
ВЫСЫХАНИЕ
СЛОЯ



24 часа

сmpama

//// TERRACO®

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S0505-Y10R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной 5 мм и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		1,4 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Fine Цвет S0505-Y10R		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения слоя штукатурки, до начала высыхания, провести зубчатым шпателем (4x4 мм) сверху вниз, по принципу нанесения плиточного клея. Повторяйте вертикальные линии, создавая однородную рельефную текстуру. Для наиболее ровных полос, можно использовать правило.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Зубчатый шпатель с размером зуба 4x4 мм	



ТРЕК

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м ²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт Maxiprimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м ²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2020-Y20R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,9 кг/м ²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Suede Цвет S2020-Y20R		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, до начала высыхания, удерживая кельму под углом 45° к поверхности, с лёгким равномерным усилием проведите инструментом по свежей штукатурке, меняя направление движений, до получения декоративной шероховатости.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	

сmpama

//// TERRACO®

Шаг 1. Грунтование поверхности

При помощи валика равномерно загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,10–0,15 кг/м²	 3 часа
Валик	Проникающий грунт MaxiPrimer		

Шаг 2. Нанесение пигментированного кварц-грунта

Используйте грунт P-Primer Quartz, заколерованный в цвет декоративной штукатурки.

Валиком с ворсом 12 мм или кистью, нанесите грунт на поверхность.

Нанесите состав, равномерно распределяя кварцевый наполнитель, до образования однородного матового покрытия без пропусков.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		0,25 кг/м²	 4–6 часов
Валик с ворсом 12 мм	P-Primer Quartz Цвет S2020-Y20R		

Шаг 3. Нанесение декоративной штукатурки

Нанесите материал на поверхность с помощью кельмы из нержавеющей стали ровным слоем толщиной в одно зерно, и равномерно распределите по поверхности.

ИНСТРУМЕНТ	МАТЕРИАЛ	РАСХОД	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
		3,0 кг/м²	 0 часов
Кельма из нержавеющей стали	Terracoat Granule 2,0 мм Цвет S2020-Y20R		

Шаг 4. Окончательное формирование рисунка

Сразу после нанесения материала, пока не начался процесс высыхания, сформируйте равномерную гладкую шубу, кельмой заглаживая поверхность круговыми движениями. Работайте без излишнего нажима, чтобы не срезать, а именно разглаживать, формируя эстетичный рельеф.

Дайте поверхности высохнуть.

ИНСТРУМЕНТ	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СЛОЯ
	 24 часа
Кельма из нержавеющей стали	

КАНЬОН

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР ТЕКСТУР И ЭФФЕКТОВ



www.terraco.com



<https://t.me/terracorussia>



https://vk.com/terraco_russia



https://max.ru/id3316010120_biz

