

Артикул

Бренд

Описание

29.05.26 - ПОЯВИЛИСЬ В НАЛИЧИИ:

Барабан

CET101012	KONICA MINOLTA	Барабан (Япония) для KONICA MINOLTA Bizhub PRESS C1060/C1070/C71hc (CET), 410000 стр., CET101012
-----------	----------------	--

Бушинг

CET0179	HP	Бушинг резинового вала для HP LaserJet 5000 (CET), CET0179
DGP0671	SAMSUNG	Бушинг вала выхода JC61-03782B для SAMSUNG SL-M2820/M2830/M2870/M2880 (CET), DGP0671

Драм-юнит

CET471101	CANON	Драм-юнит (с двухслойным ракелем) для CANON iR 2725 (CET), CET471101
-----------	-------	--

Комплект восстановления драм-юнита

CET501016U	KYOCERA	Комплект восстановления драм-юнита для KYOCERA TASKalfa 2552ci (CET) CMYK, CET501016U
------------	---------	---

Нагревательный/тефлоновый вал

CET7814	KYOCERA	Тефлоновый вал для KYOCERA FS-4100DN/4200DN/4300DN (CET), CET7814
---------	---------	---

Прижимной/резиновый вал

CET7787U	HP	Резиновый вал для HP LaserJet Pro M15a/16a/28a/29a/30a/101/102/104/106/131/134 (CET), CET7787U
----------	----	--

Прочее

DGP0757	HP	Шарнир ADF B3Q10-60125-hinge для HP Color LaserJet M252dw/M252n/M274n/M277dw/M277n (CET), DGP0757
CET281094	RICOH	Лезвие очистки ленты переноса (двухслойное) для RICOH MPC4503 (CET), CET281094

Ролик

CET7872R	HP	Компл. роликов подх./отд. 2-го лотка (полиуретан) для HP LaserJet Enterprise M607dn (CET), CET7872R
CET4322PT	KYOCERA	Резинка ролика отделения для KYOCERA FS-2000D (CET), CET4322PT, CET4322PTR

Ролик заряда

CET3968U	CANON	Ролик заряда C-EXV50-PCR для CANON iR1018/1019/1022/1023/1024/1025 (CET), CET3968U
----------	-------	--

Тонер-картридж

CET131175	RICOH	Тонер-картридж повышенной емкости (CPP) для RICOH IM 460F (CET), (EUR), 438г, CET131175
-----------	-------	---

Тормозная площадка

DGP0867	HP	Тормозная площадка в сборе для HP LaserJet Pro MFP M435nw (CET), DGP0867
---------	----	--

Фьюзер/печка в сборе

CET421032	BROTHER	Фьюзер (печка) в сборе для BROTHER HL-L5000/5100/5200 (CET), CET421032
DGP021002	CANON	Фьюзер (печка) в сборе FM1-H641 для CANON iR 1435 (CET), (восстановленный), DGP021002
DGP0650	HP	Фьюзер (печка) в сборе для HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (CET), (восстановленный), DGP0650
DGP0651	HP	Фьюзер (печка) в сборе для HP LaserJet MFP M433a (CET), (восстановленный), DGP0651
DGP0656	HP	Фьюзер (печка) в сборе для HP LaserJet Pro M1130 (CET), (восстановленный), DGP0656
DGP0657	HP	Фьюзер (печка) в сборе RM2-0806 для HP LaserJet Pro M203/M206/M227 (CET), (восстановленный), DGP0657
CET7510	KYOCERA	Фьюзер (печка) в сборе FK-3130(E) для KYOCERA ECOSYS M3550idn/M3560idn (CET), CET7510
DGP0670	SAMSUNG	Фьюзер (печка) в сборе для SAMSUNG ML-2160 (CET), (восстановленный), DGP0670
CET421082	XEROX	Фьюзер (печка) в сборе для XEROX VersaLink B7025 (CET), CET421082
DGP021007	XEROX	Фьюзер (печка) в сборе 115R00115 для XEROX VersaLink B7025/B7030/B7035 (CET), DGP021007
DGP0638	XEROX	Фьюзер (печка) в сборе 115R00140 для XEROX VersaLink B600/B605 (CET), DGP0638

Шестерня

DGP0667	KYOCERA	Шестерня подачи тонера Z20R для KYOCERA FS-1040 (CET), DGP0667
---------	---------	--