

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дагестанский филиал в г. Махачкала 12 Машинист бульдозера 5 разряда	Цех электротехнического оборудования Уменьшить шум за счет оптимизации регуляторов карборатора и установочного угла опережения зажигания и применения противощумных капотов. Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия шума			
16 Электрогазосварщик 4 разряда	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется оборудовать помещение, обеспечить исправную работу приточно-вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия шума в технологических помещениях рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники).	Снижение вредного химического фактора			
17 Электрогазосварщик 6 разряда	Для снижения вредного воздействия химического фактора рекомендуется оборудовать помещение, обеспечить исправную работу приточно-вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия шума			
31 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума в технологических помещениях рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники). Улучшить систему вентиляции	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	Для снижения уровня ультрафиолетового излучения, использовать средства индивидуальной защиты для глаз Улучшить систему вентиляции	Снижение вредного воздействия химического фактора		
32 Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Для снижения уровня ультрафиолетового излучения, использовать средства индивидуальной защиты для глаз Улучшить систему вентиляции			
33 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Для снижения уровня ультрафиолетового излучения, использовать средства индивидуальной защиты для глаз	Снижение вредного воздействия химического фактора		

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)



(подпись)

Магомедов М.И.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий юрисконсульт
(должность)



(подпись)

Шагрудин М.А.
(Ф.И.О.)

18.09.18

(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Магомедова Ф.Ю.
(Ф.И.О.)


18.09.2018г.

(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

597

(№ в реестре)


(подпись)

Магомедова Замира Улубековна
(Ф.И.О.)

18.09.2018г.

(дата)

(№ в реестре)

(подпись)

(ФИО)

(дата)