

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда ПАО «Колымаэнерго»
по результатам специальной оценки условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»					
Оперативно - эксплуатационная служба					
<i>Оперативный персонал</i>					
6573.0005. Начальник смены машинного зала	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	ОЭС	
6573.0008. Машинист гидроагрегатов	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	ОЭС	
	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	ОЭС	
6573.0011. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	ОЭС	
6573.0012. Аккумуляторщик 3 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	ОЭС	
<i>Служба контроля и диагностики</i>					
<i>Группа тиристорного возбуждения</i>					
6573.0023. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СКД	
<i>Группа автоматики</i>					
6573.0027. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СКД	
<i>Группа релейной защиты</i>					
6573.0031. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СКД	
<i>Сектор технического</i>					

<i>обеспечения</i>					
<i>Группа испытаний и изменений</i>					
6573.0039. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СКД	
<i>Служба Ремонт</i>					
<i>Участок по ремонту генераторов и гру - 13,8 кв</i>					
6573.0063. Старший мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0064. Мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0065. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0066. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0067. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
<i>Участок по ремонту распределительных устройств</i>					
6573.0070. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0071. Слесарь по изготовлению деталей и узлов системы вентиляции кондиционирования воздуха 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СР	
<i>Участок гидросилового оборудования</i>					
6573.0072. Старший мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0073. Мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0074. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СР	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	

6573.0075. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СР	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
<i>Участок гидромеханического оборудования</i>					
6573.0076. Старший мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0077. Мастер 1 группы	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0078. Капитан-механик	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0079. Механик	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0081. Машинист крана 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СР	
6573.0082. Водолаз 8 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СР	
6573.0083. Старший моторист 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
<i>Мехмастерские</i>					
6573.0085. Столяр 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0086. Токарь 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0088. Фрезеровщик 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
6573.0089. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СР	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СР	
6573.0090. Вулканизаторщик 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СР	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СР	
<i>Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений</i>					
<i>Участок по эксплуатации и ремонту зданий</i>					
6573.0097. Монтажник санитарно-технических систем и	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	

оборудования 5 разряда					
6573.0098. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0101. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СЭРЗС	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СЭРЗС	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0103. Аппаратчик очистки сточных вод 2 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СЭРЗС	
<i>Участок специальных работ подземного комплекса</i>					
6573.0105. Старший мастер специальных работ подземного комплекса	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0106. Мастер специальных работ подземного комплекса 1 группы	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0107. Цементатор 6 разряда	АПФД: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня контакта с вредными веществами	Постоянно	СЭРЗС	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СЭРЗС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0108. Бурильщик шпуров 6 разряда	АПФД: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня контакта с вредными веществами	Постоянно	СЭРЗС	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СЭРЗС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0109. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение уровня воздействия вредных веществ.	Постоянно	СЭРЗС	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СЭРЗС	
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	Постоянно	СЭРЗС	
<i>Химическая лаборатория</i>					
6573.0111. Ведущий инженер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ХЛ	
6573.0112. Лаборант химического анализа 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ХЛ	
<i>Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» - структурное</i>					

<i>подразделение «Усть-Среднеканская ГЭС»</i>					
<i>Оперативно - эксплуатационная служба</i>					
6573.0138. Начальник смены машинного зала	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	ОЭС	
<i>Служба Ремонт</i>					
6573.0143. Водолаз 7 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СР	
<i>Служба по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений</i>					
<i>Участок специальных работ</i>					
6573.0144. Мастер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	
6573.0145. Бурильщик шпуров 6 разряда	АПФД: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня контакта с вредными веществами	Постоянно	СЭРЗС	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума	Постоянно	СЭРЗС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СЭРЗС	