



ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

**Кампания
по замене натяжителя приводной цепи.**

Уважаемый владелец мототехники SUZUKI,

Согласно данным компании Suzuki на некоторые мотоциклы GSX-R750L1-L4 и GSX-R1000K9-L2 распространяется кампания по замене натяжителя приводной цепи.

В чём проблема?

В результате проведённого анализа выявлено, что существует вероятность того, что на некоторых мотоциклах левый натяжитель приводной цепи может быть деформирован и сдвинут при эксплуатации мотоцикла, что приводит к появлению повышенного шума, а в худшем случае к срыву цепи во время движения мотоцикла.

Что сделано, чтобы исправить?

Изменена конструкция натяжителей приводной цепи. Необходимо заменить левый и правый натяжители приводной цепи.

Что необходимо сделать владельцу?

Владельцу техники, попадающей под действие кампании, направлено письмо с уведомлением о начале кампании. Владелец необходимо связаться с дилерским центром Suzuki и предоставить мототехнику для проведения работ по выполнению кампании.

В случае, если Вы не получили письмо с уведомлением, Вы можете самостоятельно ввести Ваш VIN для проверки участия в кампании <https://suzuki-motor.ru/support/service-repair/campaigns/>

С кем связаться для консультации по кампании?

С ближайшим дилерским центром Suzuki (список дилерских центров можно посмотреть по ссылке <https://suzuki-motor.ru/buy/new-auto/dealers/>), сообщив идентификационный номер (VIN) транспортного средства и свои контактные данные с той целью, чтобы дилер смог подготовить и зарезервировать необходимые детали для выполнения ремонта Вашей техники, а также согласовать удобное для Вас время посещения дилерского предприятия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Мы искренне сожалеем о тех неудобствах, которые могут возникнуть из-за данной отзывной кампании, но мы уверены, что Вы поймете нашу заботу о том, чтобы Вы были довольны своим мотоциклом SUZUKI.

С уважением, ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»