

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 г. Вязьмы Смоленской области**

(МБДОУ д/с № 12 г. Вязьмы Смоленской области)

Адрес:

215 111 Смоленская область г.Вязьма ул. Полины Осипенко д.14

телефон: 8 (48131) 2 63 86 ds12-vyazma@mail.ru

ИНН /КПП 6722031979/672201001

ОКПО: 19048802

ОКТМО: 66605101

ОГРН: 1176733014050

**Финансовое управление Вяземского района (МБДОУ д/с № 12
г. Вязьмы Смоленской области, л/сч 20905221130)**

Расчетный счет (Казначейский счет):

03234643666050006300

**Банк ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ/УФК по
Смоленской области г. Смоленск**

Единый счет: 40102810445370000055

БИК:016614901

Исх. № 6

от 25.03.2021 г.

Государственному инспектору
Вяземского, Темкинского
и Угранского районов
по пожарному надзору
Аниськиной Ю.А.
Заведующего МБДОУ д/с № 12
г. Вязьмы Смоленской области
Голошумовой С.В.

Уважаемая Юлия Андреевна!

О результатах исполнения полученного «Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от 26.02.2021 (исх. № 101-4-7-9 от 26.02.2021 г.) сообщая:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Меры, принятые по устранению выявленных нарушений
1	На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	В настоящее время происходит доукомплектование знаками пожарной безопасности «Курение и

получено 28.03.2021  /А.А.Колесникова

		пользование открытым огнем запрещено» на объекте защиты: 1. На воротах, ведущих на территорию дошкольного учреждения. 2. На лестничных пролетах в здании ДОУ.
2	Отсутствует эвакуационное (на путях эвакуации) и антипаническое (в помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста) освещение	Работы по устройству эвакуационного (на путях эвакуации) и антипанического (в помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста) освещения будут выполняться после разработки проектной документации на указанные виды освещения.
3	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утвержденный руководителем организации (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система пожарного мониторинга)	В адрес обслуживающей организации ООО «Автодром» направлена заявка на предоставление Регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (система АПС, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система пожарного мониторинга) для МБДОУ д/с № 12 г. Вязьмы Смоленской области. (исх. № 5 от 18.03.2021 г.)

4	В месте установки прибора приемно-контрольного пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации	01.03.2021 г. требуемая информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации размещена в месте установки прибора приемно-контрольного пожарного.
5	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено	Произведен заказ знаков, обозначающих направление движения к источникам противопожарного водоснабжения.
6	Не представлены сертификаты, на материалы покрытия пола в зальных помещениях	Запрошены и получены от строительной организации «Строй Подряд» необходимые документы на материалы покрытия пола в зальных помещениях ДОУ. В Ваш адрес Сертификат и Приложение № С-RU.ПБ73.В.01298 на материалы покрытия пола в зальных помещениях ДОУ предоставлены 25.03.2021 г.
7	При прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании детского сада использованы кабели типа КПКВнг-FRLS	Для исполнения мероприятий по устранению данного вида нарушения необходима разработка дополнительной проектной документации на перекладку кабельных линий. В связи с

		затратностью мероприятий по разработке указанной документации должно пройти их бюджетирование, о чем дополнительно будет сообщено.
8	В здании детского сада II степени огнестойкости предел огнестойкости заполнения проемов, в противопожарной преграде отделяющей пищеблок, не нормируются	В настоящее время проводятся мероприятия по выполнению в здании детского сада II степени огнестойкости нормирования предела огнестойкости заполнения проемов, в противопожарной преграде отделяющей пищеблок: обсуждается вопрос финансирования работ по установке в здании ДОУ противопожарных дверей, ведущих на пищеблок.
9	Расстояние от возможного очага пожара до мест размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) в здании детского сада превышает 20 метров	15.03.2021 г. в здании детского сада переносные огнетушители размещены на расстоянии до возможного очага пожара (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования), не превышающее 20 метров.

Заведующий

М.П.



С.В. Голошумова