



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 27/ 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА» С. ЧИСТЕНЬКОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 27 от «25» января 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецова А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Чистенькое, Севастопольское шоссе 12

В период:

11.02.22 с 09 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

24.02.22 с 16 час. 0 мин. по 17 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №22 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
2.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №19 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
3.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №27 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

4.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №28 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,9 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);(РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧИСТЕНЬКОЕ, СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 12, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
5.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №28 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
6.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №9 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 площадь пожарного поста менее 15 м. кв, а именно 8 м.кв</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
7.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №8 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м			
8.	На объекте защиты (1 этаж помещение №6 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 1,1 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
9.	На объекте защиты (1 этаж помещение №3 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
10.	На объекте защиты (1 этаж помещение №2 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,9 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
11.	На объекте защиты (1 этаж помещение №14 согласно проектной документации	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	01.02.2023	

	<p>капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,92 м.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»</p>		
12.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №14 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 ширина марша лестницы менее 1,35м, а именно: 1 м.</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
13.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №14 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м.</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
14.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №10 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м			
15.	На объекте защиты (2 этаж помещение №01 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
16.	На объекте защиты (2 этаж помещение №01 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 уклон наружной лестницы более 45°	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
17.	На объекте защиты (2 этаж помещение №4 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
18.	На объекте защиты (2 этаж помещение №5 согласно	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ	01.02.2023	

	<p>проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
19.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №5 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 уклон наружной лестницы более 45°</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
20.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №5 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 ширина эвакуационного выхода из помещения 1,2 м, а именно 0,8 м</p>	<p>ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
21.	<p>В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности табл. А.3 приложения А СП 5.13130.2009 отдельностоящие складские помещения не обеспечены системой пожарной сигнализации</p>	<p>ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
22.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №5 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ</p>	<p>ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	01.02.2023	

	«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.13.1 расстояние от пола до ручного извещателя более (1,5±0,1), а именно 1,55 м.	безопасности»		
23.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 6.13130.2013 п.4.9 работоспособность кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в условиях пожара не обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, а именно: тип исполнения кабельного изделия не соответствует FRLSLTx, FRHFLTx.	ч.13 ст. 82, Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
24.	На объекте защиты (1 этаж помещение №1 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3, п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
25.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №2 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
26.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №2 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
27.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №4 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплэйн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
28.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №6 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплэйн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	<p>установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
29.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №9 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3, п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
30.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №11 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	<p>ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
31.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №17 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
32.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №19 согласно проектной документации</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о</p>	01.02.2023	

	<p>капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС Р оссии)</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»</p>		
33.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №20 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
34.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №23 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
35.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №24 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
36.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №26 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3, п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
37.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №27 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3, п. 13.3.3 п.п в приложение О.2</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	<p>установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
38.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №28 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3, п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
39.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №29 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	<p>ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
40.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №30 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
41.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №2 согласно проектной документации</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о</p>	01.02.2023	

	<p>капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»</p>		
42.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №3 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
43.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №4 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
44.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №7 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
45.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение №12 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплэйн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 14.3,п. 13.3.3 п.п в приложение О.2 установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае отсутствия ограничений превышает 70% времени вынужденного простоя, и не согласованно с заказчиком, определяемого исходя из допустимых материальных потерь из-за остановки процесса (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
46.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение №13 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплэйн» от 2015 года)в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. А.4 приложение А в помещении отсутствует автоматическая пожарная</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	сигнализация (Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
47.	<p>На объекте защиты (помещение № 5 1-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 2 расстояние от извещателей до осветительного прибора менее 0,5 м, а именно 0,37 м.</p> <p>(Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
48.	<p>На объекте защиты (помещение № 24 1-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 2 расстояние от извещателей до осветительного прибора менее 0,5 м, а именно 0,44 м.</p> <p>(Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
49.	<p>На объекте защиты (помещение № 7 2-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация,</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	<p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 2 расстояние от извещателей до осветительного прибора менее 0,5 м, а именно 0,43 м.</p> <p>(Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
50.	<p>На объекте защиты (помещение № 3 2-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 2 расстояние от извещателей до осветительного прибора менее 0,5 м, а именно 0,38 м.</p> <p>(Техническое заключение №410/гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
51.	<p>На объекте защиты (помещение № 6 1-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м, а именно: помещение №6- 5,92 м.</p> <p>(Техническое заключение</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	№410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
52.	<p>На объекте защиты (помещение № 10 1-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.6.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 2,5 м, а именно: помещение №10- 2,9 м. (Техническое заключение №410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
53.	<p>На объекте защиты (помещение № 10 2-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 1 расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м, а именно 0,8 м. (Техническое заключение №410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
54.	<p>На объекте защиты (помещение № 25 1-го этажа согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	<p>эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009. п. 13.3.6 абзац 1 расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м, а именно 0,7 м. (Техническое заключение №410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
55.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 8 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
56.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 8 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	«ИПЛ» МЧС России)			
57.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 6 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 30 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
58.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 4 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 10 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
59.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 3 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного</p>	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

	<p>документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 8 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
60.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 10 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 60 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
61.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 26 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
62.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 10 согласно</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ</p>	01.02.2023	

	<p>проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 70 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
63.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 19 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
64.	<p>На объекте защиты (1 этаж помещение № 27 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	<p>части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
65.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение № 7 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 80 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
66.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение № 9 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 9 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
67.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение № 3 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с.</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	<p>Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 50 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>			
68.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение № 1 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 30 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	
69.	<p>На объекте защиты (2 этаж помещение № 2 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Слайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 20 мм</p>	<p>ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.02.2023	

	(Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)			
70.	На объекте защиты (2 этаж помещение № 12 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 30 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
71.	На объекте защиты (2 этаж помещение № 4 согласно проектной документации капитального ремонта МБОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №15-071-ПС ООО «Сплайн» от 2015 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.4 расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм, а именно 40 мм (Техническое заключение 410/Гз-2020 от 12.08.2020 г Сектора №5 «СЭУ ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России)	ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,

принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенант внутренней службы Гашко Яна Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.