



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С. ПРУДОВОЕ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ОКПО 23407129 ОГРН 1189102000670 ИНН/КПП 9109021245/910901001
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д.95, С. ПРУДОВОЕ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 297553,
тел. (0652) 31-55-33, E-mail: solnyshko_prudovoe@mail.ru.

28.01.2021 г. № 51

**Информация МДБОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое» об
устранении замечаний указанных в Предписании МЧС от «21» августа
2020г. №102/1/1**

№	Нарушение	Отметка об устранении	Сумма необходимая для устранения нарушения
1.	1.1. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения кладовой (№2) в коридор (№ 4) составляет менее 0,8 м, а именно 0,66 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.2. На втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения (№ 7) наружную лестницу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.3. Наружная лестница ведущая из помещения спортивного зала (№ 7) имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.4. Наружная лестница ведущая из помещения (№ 7) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 10 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.5. Наружная лестница ведущая из помещения (№ 7) имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м	возможно только при проведении реконструкции здания	-

(Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.6. Наружная лестница ведущая из помещения (№ 7) имеет уклон более 45⁰ (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.7. Наружная лестница ведущая из помещения (№ 7) расположена на расстоянии 1 м от плоскости оконных проёмов (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.8. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из (№ 7) на наружную лестницу составляет менее 1,2 м, а именно 0,67 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.9. В помещении (№ 7), эксплуатируемого как актовый зал не предусмотрено устройство для крепления стульев к полу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.10. На втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения спальни (№ 11) на наружную лестницу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.11. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 11) имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.12. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 11) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 10 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.13. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 11) имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.14. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 11) имеет уклон более 45⁰ (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.15. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 11) расположена на расстоянии 1 м от плоскости оконных проёмов	возможно только при проведении реконструкции здания	
---	--	--

(Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.16. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№ 11) наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,65 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.17. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№ 10) в коридор (№ 12) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.18. При выходе из коридора (№ 12) на лестничную клетку (№ IV) допускается перепад высот менее 45 см, а именно 15 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.19. На втором этаже высота горизонтальных участков путей на лестничной клетке (№ IV) составляет менее 2 м, а именно 1,83 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.20. Высота ограждений лестниц, используемых детьми на лестничной клетке (№ IV) менее 1,2 м. а именно 0,89 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.21. В пределах марша лестничной клетки (№ IV), допускается устройство ступеней различной высоты от 21 см до 5 см 1.22. Ширина марша лестницы менее 1.35 м, а именно 1,2м 1.23. При выходе из лестничной клетки (№ IV) в коридор (№ 13) допускается перепад высот менее 45 см, а именно 20 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.24. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№ 21) в коридор (№ 13) составляет менее 1,2 м, а именно 0,66 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.25. На втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения спальни (№ 22) на наружную лестницу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.26. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 22) имеет просвет	
--	--

между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.27. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 22) имеет ширину сплошных проступей менее 0,2м, а именно 0,10 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.28. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 22) имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.29. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 22) имеет уклон более 45⁰ (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.30. Наружная лестница ведущая из помещения спальни (№ 22) расположена на расстоянии 1 м от плоскости оконных проёмов (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.31. На втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения спальни (№ 22) наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,67 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.32. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения классной комнаты (№ 14) в коридор (№ 13) составляет менее 1,2 м, а именно 0,6 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.33. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения классной комнаты (№ 16) в коридор (№ 15) составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.34. На втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения классной комнаты (№ 16) на наружную лестницу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)

1.35. Наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№ 16) имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м

(Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.36. Наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№ 16) имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 10 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.37. Наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№ 16) имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.38. Наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№ 16) имеет уклон более 45° (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.39. Наружная лестница ведущая из помещения коридора (№ 15) выполнена из горючих материалов (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.40. Наружная лестница ведущая из помещения коридора (№ 15) расположена на расстоянии 1 м от плоскости оконных проёмов (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.41. На втором этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 15) составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.42. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 7) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.43. На первом этаже дверь эвакуационного выхода из коридора (№ 7) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.44. На первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из коридора (№ 14) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.45. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 7) составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м	
--	--

(Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.46. В электрощитовой (№ 21) не имеют устройства для самозакрывания (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.47. Ширина эвакуационного пути в коридоре (№ 20) при открывающейся из помещения в коридор двери электрощитовой (№ 21) при ширине полотна двери 0,78 м менее нормируемой (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.48. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№ 17) в коридор (№ 19) составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.49. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни (№ 18) помещения игровой-столовой (№ 17) составляет менее 1,2 м, а именно 1,0 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.50. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни (№ 18) наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.51. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 20) в тамбур (№ I) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.52. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ I) с восточной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.53. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ I) с западной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,83 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.54. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (II) с восточной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)		
---	--	--

1.55. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (II) с западной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.56. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ III) с восточной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.57. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ III) с западной стороны наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.58. На горизонтальных путях эвакуации между помещениями (№ № II, III) допускается перепад высот менее 45 см, а именно 10 см (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.59. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ III) в коридор (№ 25) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.60. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№ 35) в коридор (№ 25) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.61. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№ 35) в спальню (№ 36) составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.62. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№ 28) наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.63. На первом этаже дверь эвакуационного выхода из коридора (№ 38) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.64. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения		
---	--	--

	классной комнаты (№ 28) в кладовую (№ 27) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.65. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения классной комнаты (№ 28) в классную комнату (№ 22) составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.66. На первом этаже ширина эвакуационного выхода из учительской (№ 29) в коридор (№ 31) составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А») 1.67. На первом этаже дверь эвакуационного выхода из коридора (№ 30) наружу составляет менее 1,2 м, а именно 0,82м (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)		
2	Пожарный щит расположенный на территории не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём согласно нормам, а именно отсутствует лом, лопата совковая, кошма	Исправлено	-
3	На остеклённых дверях в здании не предусмотрены защитные решетки высотой до 1,2 м	представление с коммерческими предложениями направленно в управление образования Симферопольского района данных нарушений	20 000,00 (18 дверей)
4	Хранение под лестничным маршем лестничной клетки (№ II) вещи, мебель и другие горючие материалы (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А»)	Исправлено	-

5	5.1. Приемно -контрольные приборы и приборы управления системой расположены в отдельном помещении без постоянного пребывания персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при этом не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, технического состояния средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство 5.2. Помещение, в котором расположены приемно-контрольные приборы и приборы управления, не имеют аварийного освещения 5.3. В момент проведения проверки, на приборе «Рокот–2» отображена световая индикация о наличии неисправности в системе 5.4. Расстояние между приборами управления менее 50 мм, а именно 28 мм и 35 мм 5.5. Выполнена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с линиями, напряжением 110 В и более 5.6. Отсутствуют световые оповещатели «Выход», а именно: на втором этаже над выходом из помещения музыкального зала (№ 7) в коридор; над выходом из помещения I наружу (оба выхода); над выходом из помещения III наружу 5.7. Расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм в помещениях: лестничная клетка (помещение IV) (140 мм); помещение (№ 13) (137 мм); помещение (№ 21) (75 мм); помещение (№ 22) (110 мм) 5.8. Не обеспечено оповещение только для работников учреждения при помощи специального текста, а именно текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику 5.9. Уровень звуковых сигналов при работе системы в спальнях помещений (№ 16, № 18) на уровне головы спящего человека менее нормируемого значения 70 дБА, а именно 61,6 дБА и 52,7 дБА в соответствии	Написано претензионное письмо в обслуживающую организацию.	
---	--	---	--

6	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не соответствует нормативным значениям ГОСТ Р 53292-2009	Исправлено	Техническое заключение - № 478/вб-2020
7	Ширина проезда для пожарной техники с северной стороны здания составляет менее 3,5 м, а именно 2,5 м	Возможно при замене ограждения. Представление с коммерческими предложениями направленно в управление образования Симферопольского района	ПСД 231500,00
8	Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	Исправлено	-
9	Не определён план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на объекте	Исправлено	-
10	Отсутствие в здании аварийного освещения	Представление с коммерческими предложениями направленно в управление образования Симферопольского района	ПСД 198 000,00
11	В подвальном помещении детского сада размещена котельная	Возможно только при газификации здания	-
12	В здании применены декоративно-отделочные материалы стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ 1	Возможно только при капитальном ремонте помещений. Представление направленно в управление образования Симферопольского района	ПСД 295 600,00
13	Помещения пищеблока расположенные на первом этаже (№ 22) не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф 1.1)	Представление с коммерческими предложениями направленно в управление образования Симферопольского района	Дверь противопожарная 40 000,00
14	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, превышает 20 минут	Составлено и направлено служебное письмо в администрацию Кольчугинского сельского совета.	

Заведующий

Т.И.Криклия