

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
«Тополек»
администрации Симферопольского
района Республики Крым

С. В. Дмитрова



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад

с. Кольчугино» Симферопольского района
Республики Крым Ж.Н. Козакова

19 января 2017г.



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и другим маломобильных групп населения
МБДОУ «Детский сад «Тополек» с. Кольчугино» Симферопольского района Республики Крым
с. Кольчугино, ул. Новосадовая, дом 2а

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1.	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Пешеходная разметка у объекта нанесена без соблюдения требований и правил. Отсутствует дорожный знак «Инвалид» и бордюрный пандус (на противоположной стороне объекта);		Написать письма в соответствующие инстанции о решении вопросов по нанесению пешеходной разметки в соответствии с правилами и требованиями, установки дорожного знака, бордюрного пандуса	До 01.02.2017 г.	
2. Вход (входы) в здание					
2.1.	Отсутствует знак доступности на входе		Установить знак доступности	1 квартал 2017 года	

			вызова		
2.3.	Площадка перед входными дверями имеет скользкую поверхность, отсутствуют пристенные поручни		Установить пристенные поручни	3 квартал 2017 года	
3. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1.	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН		Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	4 квартал 2017 года	
3.2.	Отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности		Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности.	2017-2018 учебный год	
3.3.	Отсутствует обозначенное место для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью)		Выделить и обозначить место для инвалида на кресле-коляске или пользующего костылями (тростью)	2017-2018 учебный год	
3.4.	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная полоса, обозначающая поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения		Приобрести предупреждающие указатели. Обозначить поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения контрастно окрашенной полосой	2 квартал 2017 года	
3.5.	Деревянные перила не отвечают требованиям и стандартам		Монтаж пристенных поручней из	4 квартал 2017 года	

			нержавеющей стали в соответствии со стандартами		
3.6.	Ступени лестницы не соответствуют стандарту		Монтаж алюминиевого профиля, облицовка ступеней противоскользящим керамогранитом.	2017-2018 учебный год	
3.7	Отсутствуют рельефные обозначения этажей		Предусмотреть рельефное обозначение этажей	2017-2018 учебный год	
3.8	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил.		Нанести предупредительные полосы об окончании перил	2017-2018 учебный год	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1	Отсутствуют пристенные поручни		Монтаж пристенных поручней	4 квартал 2017 года	
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1	Двери, дверная ручка не соответствуют стандартам. Выключатель установлен с нарушениями правил.		Расширить дверные проемы, установить двери с замком, имеющим задвижную ручку, перенести выключатель.	4 квартал 2017 года	
5.2	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других		Оборудовать крючками для одежды, костылей и	2017-2018 учебный год	

	принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги		других принадлежностей; диспенсер для туалетной бумаги		
5.3	Отсутствуют откидные опорные поручни		Установить откидные опорные поручни	2017-2018 учебный год	
5.4	Не соответствует дверной проем и двери стандартам , затрудняют въезд и разворот инвалида колясочника		Расширить дверной проем.	2017-2018 учебный год	
5.5	Отсутствует у дверей туалета знак доступности, кнопка вызова		Установить у дверей туалета знак доступности , кнопку вызова	2017-2018 учебный год	
5.6	Водопроводный кран не отвечает стандартам		Установить водопроводный кран с рычажной рукояткой	2017 год	
6. Система информации на объекте (на всех объектах)					
6.1	Отсутствуют информационные стенды, видеофон; голосовые оповещения, усилители звука и другие технологии для МГН		Приобрести установить: -информационную стойку - видеофон -тактильный переносной стенд -программное обеспечение «голосовое оповещение» для системы электронной очереди -персональный усилитель звука , систему свободного звукового поля	2017-2018 учебный год	

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)					
7.1	На автомобильной остановке отсутствует бордюрный пандус		Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о решении вопроса оборудования места ожидания МГН бордюрным пандусом.	2017-2018 учебный год	
7.2	На остановке отсутствует схема движения МГН к объекту		Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии размещений схемы движения МГН к объекту	2017-2018 учебный год	
7.3	Имеются препятствия на следования к объекту: неровный асфальт, отсутствует пешеходная разметка , дорожный знак		Написать письма в соответствующие инстанции с приложением фотографии о решении вопросов о ликвидации препятствий на пути МГН (нанесение пешеходной разметки , установки дорожного знака , выравнивание асфальта	2017 -2018 учебный год	