


## Переход прямой центральный ППЦ



Артикул в исп.	Код	Код	Ширина (B2), мм	Ширина (B1), мм	Высота (H), мм	Масса, кг/шт
<b>Борт 50</b>						
ППЦ-100x50x50-0,7-СЦ	035215	235215	100	50	50	0,28
ППЦ-150x50x50-0,7-СЦ	035205	235205	150	50	50	0,33
ППЦ-200x50x50-0,7-СЦ	035225	235225	200	50	50	0,38
ППЦ-300x50x50-0,7-СЦ	035235	235235	300	50	50	0,48
ППЦ-400x50x50-0,7-СЦ	035245	235245	400	50	50	0,58
ППЦ-150x100x50-0,7-СЦ	035211	235211	150	100	50	0,34
ППЦ-200x100x50-0,7-СЦ	035221	235221	200	100	50	0,39
ППЦ-300x100x50-0,7-СЦ	035231	235231	300	100	50	0,49
ППЦ-400x100x50-0,7-СЦ	035241	235241	400	100	50	0,59
ППЦ-200x150x50-0,7-СЦ	035233	235233	200	150	50	0,40
ППЦ-300x150x50-0,7-СЦ	035234	235234	300	150	50	0,50
ППЦ-400x150x50-0,7-СЦ	035244	235244	400	150	50	0,60
ППЦ-300x200x50-0,7-СЦ	035232	235232	300	200	50	0,51
ППЦ-400x200x50-0,7-СЦ	035242	235242	400	200	50	0,61
ППЦ-400x300x50-0,7-СЦ	035243	235243	400	300	50	0,63
<b>Борт 80</b>						
ППЦ-200x100x80-0,7-СЦ	034221	234221	200	100	80	0,47
ППЦ-300x100x80-0,7-СЦ	034231	234231	300	100	80	0,59
ППЦ-400x100x80-0,7-СЦ	034241	234241	400	100	80	0,71
ППЦ-300x200x80-0,7-СЦ	034232	234232	300	200	80	0,59
ППЦ-400x200x80-0,7-СЦ	034242	234242	400	200	80	0,71
ППЦ-400x300x80-0,7-СЦ	034243	234243	400	300	80	0,71
<b>Борт 100</b>						
ППЦ-200x100x100-0,7-СЦ	034321	234321	200	100	100	0,53
ППЦ-300x100x100-0,7-СЦ	034331	234331	300	100	100	0,66
ППЦ-400x100x100-0,7-СЦ	034341	234341	400	100	100	0,79
ППЦ-300x200x100-0,7-СЦ	034332	234332	300	200	100	0,65
ППЦ-400x200x100-0,7-СЦ	034342	234342	400	200	100	0,78
ППЦ-400x300x100-0,7-СЦ	034343	234343	400	300	100	0,77



Переход прямой центральный ППЦ предназначен для стыковки трасс различной ширины. Для установки перехода используйте соединители СЛУМ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КРПЦ поставляется отдельно.

