

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» СЕРИИ PLUS

LNPLUS


Применяются для прокладки кабельных линий.

Тип соединения: телескопическое (лепестковое соединение).

Единица измерения: пог. м. (погонный метр). Кратность: 3 пог. м. Длина секции: 3000 мм.

Возможно изготовление лотков длиной от 2-х до 6 метров, с шагом 100 мм.

Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.



Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LNplus50-50-0.55-3000	Лоток неперф. 50x50x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,55	0,75	PL0290		PL2027
LNplus50-50-0.7-3000	Лоток неперф. 50x50x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,70	0,95	PL0291		PL7124
LNplus50-50-0.8-3000	Лоток неперф. 50x50x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	0,80	1,09	PL0292	PL1252	PL7125
LNplus50-50-1.0-3000	Лоток неперф. 50x50x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,00	1,36	PL0293	PL1253	PL7126
LNplus50-50-1.2-3000	Лоток неперф. 50x50x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,20	1,63	PL0294	PL1254	PL4591
LNplus50-50-1.5-3000	Лоток неперф. 50x50x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	50	1,50	2,04	PL0295	PL1255	PL7127
LNplus50-100-0.55-3000	Лоток неперф. 50x100x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,55	0,96	PL0296		PL2029
LNplus50-100-0.7-3000	Лоток неперф. 50x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,70	1,23	PL0297		PL7128
LNplus50-100-0.8-3000	Лоток неперф. 50x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	0,80	1,4	PL0298	PL1256	PL3198
LNplus50-100-1.0-3000	Лоток неперф. 50x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,00	1,75	PL0299	PL1257	PL7129
LNplus50-100-1.2-3000	Лоток неперф. 50x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,20	2,1	PL0300	PL1258	PL7130
LNplus50-100-1.5-3000	Лоток неперф. 50x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	100	1,50	2,63	PL0301	PL1259	PL5082
LNplus50-150-0.55-3000	Лоток неперф. 50x150x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,55	1,18	PL0302		PL7131
LNplus50-150-0.7-3000	Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,70	1,5	PL0303		PL7132
LNplus50-150-0.8-3000	Лоток неперф. 50x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	0,80	1,71	PL0304	PL1260	PL7133
LNplus50-150-1.0-3000	Лоток неперф. 50x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,00	2,14	PL0305	PL1261	PL7134
LNplus50-150-1.2-3000	Лоток неперф. 50x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,20	2,57	PL0306	PL1262	PL7135
LNplus50-150-1.5-3000	Лоток неперф. 50x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	150	1,50	3,21	PL0307	PL1263	PL7136
LNplus50-200-0.55-3000	Лоток неперф. 50x200x0,55 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,55	1,39	PL0308		PL7137
LNplus50-200-0.7-3000	Лоток неперф. 50x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,70	1,77	PL0309		PL5007
LNplus50-200-0.8-3000	Лоток неперф. 50x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	0,80	2,03	PL0310		PL3196
LNplus50-200-1.0-3000	Лоток неперф. 50x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,00	2,54	PL0311	PL1264	PL7138
LNplus50-200-1.2-3000	Лоток неперф. 50x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,20	3,04	PL0312	PL1265	PL7139
LNplus50-200-1.5-3000	Лоток неперф. 50x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	200	1,50	3,8	PL0313	PL1266	PL7140
LNplus50-300-0.7-3000	Лоток неперф. 50x300x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,70	2,32	PL0314		PL7141
LNplus50-300-0.8-3000	Лоток неперф. 50x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	0,80	2,66	PL0315		PL7142
LNplus50-300-1.0-3000	Лоток неперф. 50x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,00	3,32	PL0316	PL1267	PL7143
LNplus50-300-1.2-3000	Лоток неперф. 50x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,20	3,98	PL0317	PL1268	PL7144
LNplus50-300-1.5-3000	Лоток неперф. 50x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	300	1,50	4,98	PL0318	PL1269	PL7145
LNplus50-400-0.8-3000	Лоток неперф. 50x400x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	0,80	3,28	PL0319		PL7146
LNplus50-400-1.0-3000	Лоток неперф. 50x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,00	4,11	PL0320	PL1270	PL7147
LNplus50-400-1.2-3000	Лоток неперф. 50x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,20	4,93	PL0321	PL1271	PL7148
LNplus50-400-1.5-3000	Лоток неперф. 50x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	400	1,50	6,16	PL0322	PL1272	PL7149
LNplus50-500-1.0-3000	Лоток неперф. 50x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,00	4,89	PL0323	PL1273	PL2007
LNplus50-500-1.2-3000	Лоток неперф. 50x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,20	5,87	PL0324	PL1274	PL7150
LNplus50-500-1.5-3000	Лоток неперф. 50x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	500	1,50	7,34	PL0325	PL1275	PL7151
LNplus50-600-1.0-3000	Лоток неперф. 50x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,00	5,68	PL0326	PL1276	PL7152
LNplus50-600-1.2-3000	Лоток неперф. 50x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,20	6,81	PL0327	PL1277	PL7153
LNplus50-600-1.5-3000	Лоток неперф. 50x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	50	600	1,50	8,51	PL0328	PL1278	PL7154
LNplus80-100-0.7-3000	Лоток неперф. 80x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,70	1,56	PL0329		PL5094
LNplus80-100-0.8-3000	Лоток неперф. 80x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	0,80	1,78	PL0330	PL1279	PL7155

Артикул	Наименование	H	B	S	T	SZ	HD	RAL
LNplus80-100-1.0-3000	Лоток неперф. 80x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,00	2,22	PL0331	PL1280	PL4673
LNplus80-100-1.2-3000	Лоток неперф. 80x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,20	2,67	PL0332	PL1281	PL7156
LNplus80-100-1.5-3000	Лоток неперф. 80x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	100	1,50	3,33	PL0333	PL1282	PL7157
LNplus80-150-0.7-3000	Лоток неперф. 80x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,70	1,83	PL0334		PL4938
LNplus80-150-0.8-3000	Лоток неперф. 80x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	0,80	2,09	PL0335	PL1283	PL7158
LNplus80-150-1.0-3000	Лоток неперф. 80x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,00	2,61	PL0336	PL1284	PL7159
LNplus80-150-1.2-3000	Лоток неперф. 80x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,20	3,14	PL0337	PL1285	PL7160
LNplus80-150-1.5-3000	Лоток неперф. 80x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	150	1,50	3,92	PL0338	PL1286	PL7161
LNplus80-200-0.7-3000	Лоток неперф. 80x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,70	2,1	PL0339		PL7162
LNplus80-200-0.8-3000	Лоток неперф. 80x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	0,80	2,41	PL0340		PL5093
LNplus80-200-1.0-3000	Лоток неперф. 80x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,00	3,01	PL0341	PL1287	PL7163
LNplus80-200-1.2-3000	Лоток неперф. 80x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,20	3,61	PL0342	PL1288	PL7164
LNplus80-200-1.5-3000	Лоток неперф. 80x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	200	1,50	4,51	PL0343	PL1289	PL7165
LNplus80-300-0.8-3000	Лоток неперф. 80x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	0,80	3,03	PL0344		PL7166
LNplus80-300-1.0-3000	Лоток неперф. 80x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,00	3,79	PL0345	PL1290	PL7167
LNplus80-300-1.2-3000	Лоток неперф. 80x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,20	4,55	PL0346	PL1291	PL7168
LNplus80-300-1.5-3000	Лоток неперф. 80x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	300	1,50	5,69	PL0347	PL1292	PL7169
LNplus80-400-1.0-3000	Лоток неперф. 80x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,00	4,58	PL0348	PL1293	PL7170
LNplus80-400-1.2-3000	Лоток неперф. 80x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,20	5,49	PL0349	PL1294	PL7171
LNplus80-400-1.5-3000	Лоток неперф. 80x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	400	1,50	6,86	PL0350	PL1295	PL7172
LNplus80-500-1.0-3000	Лоток неперф. 80x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,00	5,36	PL0351	PL1296	PL7173
LNplus80-500-1.2-3000	Лоток неперф. 80x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,20	6,43	PL0352	PL1297	PL7174
LNplus80-500-1.5-3000	Лоток неперф. 80x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	500	1,50	8,04	PL0353	PL1298	PL7175
LNplus80-600-1.0-3000	Лоток неперф. 80x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,00	6,15	PL0354	PL1299	PL7176
LNplus80-600-1.2-3000	Лоток неперф. 80x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,20	7,38	PL0355	PL1300	PL7177
LNplus80-600-1.5-3000	Лоток неперф. 80x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	80	600	1,50	9,22	PL0356	PL1301	PL7178
LNplus100-100-0.7-3000	Лоток неперф. 100x100x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,70	1,77	PL0357		PL5055
LNplus100-100-0.8-3000	Лоток неперф. 100x100x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	0,80	2,03	PL0358	PL1302	PL7179
LNplus100-100-1.0-3000	Лоток неперф. 100x100x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,00	2,54	PL0359	PL1303	PL7180
LNplus100-100-1.2-3000	Лоток неперф. 100x100x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,20	3,04	PL0360	PL1304	PL7181
LNplus100-100-1.5-3000	Лоток неперф. 100x100x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	100	1,50	3,8	PL0361	PL1305	PL7182
LNplus100-150-0.7-3000	Лоток неперф. 100x150x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,70	2,05	PL0362		PL5083
LNplus100-150-0.8-3000	Лоток неперф. 100x150x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	0,80	2,34	PL0363	PL1306	PL7183
LNplus100-150-1.0-3000	Лоток неперф. 100x150x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,00	2,93	PL0364	PL1307	PL7184
LNplus100-150-1.2-3000	Лоток неперф. 100x150x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,20	3,51	PL0365	PL1308	PL7185
LNplus100-150-1.5-3000	Лоток неперф. 100x150x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	150	1,50	4,39	PL0366	PL1309	PL7186
LNplus100-200-0.7-3000	Лоток неперф. 100x200x0,7 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,70	2,32	PL0367		PL4540
LNplus100-200-0.8-3000	Лоток неперф. 100x200x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	0,80	2,66	PL0368		PL5056
LNplus100-200-1.0-3000	Лоток неперф. 100x200x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,00	3,32	PL0369	PL1310	PL7187
LNplus100-200-1.2-3000	Лоток неперф. 100x200x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,20	3,98	PL0370	PL1311	PL7188
LNplus100-200-1.5-3000	Лоток неперф. 100x200x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	200	1,50	4,98	PL0371	PL1312	PL7189
LNplus100-300-0.8-3000	Лоток неперф. 100x300x0,8 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	0,80	3,28	PL0372		PL7190
LNplus100-300-1.0-3000	Лоток неперф. 100x300x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,00	4,11	PL0373	PL1313	PL7191
LNplus100-300-1.2-3000	Лоток неперф. 100x300x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,20	4,93	PL0374	PL1314	PL7192
LNplus100-300-1.5-3000	Лоток неперф. 100x300x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	300	1,50	6,16	PL0375	PL1315	PL7193
LNplus100-400-1.0-3000	Лоток неперф. 100x400x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,00	4,89	PL0376	PL1316	PL4684
LNplus100-400-1.2-3000	Лоток неперф. 100x400x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,20	5,87	PL0377	PL1317	PL7194
LNplus100-400-1.5-3000	Лоток неперф. 100x400x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	400	1,50	7,34	PL0378	PL1318	PL7195
LNplus100-500-1.0-3000	Лоток неперф. 100x500x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,00	5,68	PL0379	PL1319	PL7196
LNplus100-500-1.2-3000	Лоток неперф. 100x500x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,20	6,81	PL0380	PL1320	PL7197
LNplus100-500-1.5-3000	Лоток неперф. 100x500x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	500	1,50	8,51	PL0381	PL1321	PL7198
LNplus100-600-1.0-3000	Лоток неперф. 100x600x1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,00	6,46	PL0382	PL1322	PL7199
LNplus100-600-1.2-3000	Лоток неперф. 100x600x1,2 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,20	7,75	PL0383	PL1323	PL7200
LNplus100-600-1.5-3000	Лоток неперф. 100x600x1,5 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС"	100	600	1,50	9,69	PL0384	PL1324	PL7201

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг