



Шайбы стопорные с двумя лапками



d	для резьбы	d2	s	l1	l2	b	Материал	
4,3	M4	9,0	0,38	14	6,5	5	A2 A4	100
5,3	M5	10,0	0,50	16	8	6	A2 A4	100
6,4	M6	12,5	0,50	18	9	7	A2 A4	100
8,4	M8	17,0	0,75	20	11	8	A2 A4	100
10,5	M10	21,0	0,75	22	13	10	A2 A4	100
13	M12	24,0	1,00	28	15	12	A2 A4	100
15	M14	28,0	1,00	28	16	12	A2 A4	50
17	M16	30,0	1,00	32	18	15	A2 A4	50
19	M18	34,0	1,00	36	20	18	A2 A4	50
21	M20	37,0	1,00	36	21	18	A2 A4	50
23	M22	39,0	1,00	42	23	20	A2 A4	25
25	M24	44,0	1,00	42	25	20	A2 A4	25
28	M27	50,0	1,60	48	29	23	A2 A4	25
31	M30	56,0	1,60	52	32	26	A2 A4	25
34	M33	60,0	1,60	56	34	28	A2 A4	10
37	M36	66,0	1,60	60	38	30	A2 A4	10
40	M39	72,0	1,60	64	41	32	A2 A4	10