


## Шайбы плоские увеличенные



d	для резьбы	d1	s
4,3	M4	12	1,00
4,3	M4	15	1,00
4,3	M4	20	1,25
4,3	M4	25	1,50
5,3	M5	15	1,50
5,3	M5	20	1,50
5,3	M5	25	1,50
5,3	M5	30	1,50
6,4	M6	20	1,50
6,4	M6	25	1,50
6,4	M6	30	1,50
6,4	M6	35	1,50
6,4	M6	40	1,50
6,4	M6	45	1,50
6,4	M6	50	1,50
6,4	M6	55	1,50
8,4	M8	20	1,50
8,4	M8	25	1,50
8,4	M8	30	1,50
8,4	M8	35	1,50
8,4	M8	40	1,50
8,4	M8	45	1,50
8,4	M8	50	1,50
8,4	M8	55	1,50
10,5	M10	25	1,50
10,5	M10	30	1,50
10,5	M10	35	1,50
10,5	M10	40	1,50
10,5	M10	45	1,50
10,5	M10	50	1,50
12,5	M12	30	1,50
12,5	M12	35	1,50
12,5	M12	40	1,50
12,5	M12	45	1,50
12,5	M12	50	1,50
13,0	M12	32	4,00

Материал	
A2 A4	500
A2 A4	500
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	500
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2	200
A2	200
A2	200
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2	200
A2	200
A2	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2	200
A2	200
A2	200
A2	200
A2	200
A2	100