


ШПЛИНТЫ



a	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	6,3
b =	3,0	3,0	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	10,0	12,6	16,0	20,0
c	1,6	1,7	2,4	3,2	4,0	5,1	6,5	8,0	10,3	13,1	16,6
d min	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3
d max	0,9	1,0	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5

l / d _{nom}	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10
4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
5	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
6	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
7	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4							
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4						
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4						
14	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4						
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
18	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
22	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
28	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
32	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
36	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
56						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
63						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
71						A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80							A2	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90								A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100								A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	250	250	100	100