


Винты-барашки

американский тип



e	18,5	22,0	22,0	26,8	30,3	35,3	47,5
m	2,4	3,2	4,0	5,0	6,5	8,0	10,0
h	8,8	22,0	10,5	12,9	14,8	17,3	22,3
g	1,2	1,6	2,1	2,5	2,8	3,3	4,5

l/d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
30	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
35		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
55					A2 A4	A2 A4	A2 A4
60					A2 A4	A2 A4	A2 A4
100							A4
	100	100	50	50	50	25	25