







## ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

**REXANT**

	Артикул		Размер, мм		Характеристики
 <p><b>1000 В</b> ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</p>	12-4711	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	SL3x75		Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагнитченный. Сталь Cr-V.
	12-4712	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	SL4x100		
	12-4713	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	SL5x125		
	12-4714	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	SL6x150		
 <p><b>1000 В</b> ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</p>	12-4715	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	PH0x75		
	12-4716	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	PH0x100		
	12-4717	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	PH1x125		
	12-4718	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	PH2x150		
	12-4719	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	PH/SL2x150		

	Артикул		Характеристики
 <p><b>1000 В</b> ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</p>	12-4773	ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Набор отверток, 8 предметов. Двухсторонний изолированный стержень 160 мм: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2,6-TR2,3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V.
	12-4771-3		Набор состоит из 76 предметов. Крестовые биты: PH0x2, PH1x2, PH2x2, PH3x4; PZ1, PZ2, PZ3. Головки мини: M5, M6. U-образные: U6, U8, U10, U12. Шестигранные: H2,5, H3, H4, H5, H6. Квадратные: SQ1, SQ2, SQ3. Tri-Wing: Y1, Y2, Y3, Y4. DR: #1, #2, #3. Треугольные: 2,3, 2,6, 3,0. X: 6, 8, 10. Шлицевые: SL3x2, SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2. Шестигранная звезда (с отверстием): T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Переходник. Отвертки: PH0*75, PH1*75, SL3*75, PH/SL2*75, отвертка под биты. Тестер-отвертка. Намагнитчик.
	12-4772-3		Набор состоит из 123 предметов. Крестовые биты: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2. Шестигранные: H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H6; 1/16, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64. Шестигранная звезда (с отверстием): T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H. Шестигранная звезда: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20. U-образные: U1,7, U2,0, U2,6, U3, U8. Квадратные: SQ0, SQ1, SQ2; W1,5, W2,0, W2,5. SIM-вытаскиватели: 0,1, 0,3, 0,8, 1,0. Tri-Wing (трехлистник): Y0,6, Y1,0, Y1,5, Y2,0, Y2,5, Y3, Y3,5. Шлицевые: SL1, SL1,3, SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4. Pentalobe: 0,8, 1,2, 1,5, 2,0. Головки: M2,5, M3, M3,5, M4, M4,5, M5, M5,5; G3,8, G4,5; PH2. Треугольник: 2, 2,3, 2,6, 3. EX: #6, #7, #8, #9, #10. DR: #6, #7, #8, #9, #10. Специальный PH2. Служер. Переходник 1/4. Отвертки: PH/SL2x110, PH1x110, SL3x110, SL5x110, T15x110, T20x110, PH0x80, TRI2.3x80. Удлинитель H4x80мм. Тестер-отвертка. Рукоятка.
	12-4773-3		Набор состоит из 14 предметов. Отвертки: PH/SL2x110; PH0x80, PH1x110, PH2x110; SL3x110, SL5x110, SL6x110; T15x110, T20x110. Головки: TRIx88; SQ6,3x88, SQ8,1x88; CIRx88. Рукоятка.