




## СКОБЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Скоба - измерительный прибор, предназначенный для определения наружных линейных размеров изделия. Используется при серийном производстве прецизионных деталей, для чего настраивается на размер изделия.




### ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ



## СКОБА ИНДИКАТОРНАЯ

Индикаторная скоба предназначена для точных измерения наружных размеров изделий методом сравнения с мерой. Измерительным устройством служит индикатор часового типа.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
32139	Micron	Скоба индикаторная СИ- 25	0-25	0,001
32140	Micron	Скоба индикаторная СИ- 50	25-50	0,001
32141	Micron	Скоба индикаторная СИ- 100	75-100	0,001
32142	Micron	Скоба индикаторная СИ- 150	125-150	0,001

