

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

8.3 Гарантийный срок хранения 24 месяца.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Кронциркуль подвергнут консервации и упаковке в соответствии требованиям ГОСТ 9014-76.

Срок консервации - 24 месяца.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ВЛАДЕЛЬЦЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

10.1 Изготовитель:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd
Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.
Тел. 86-773-3833012.

10.2 Владелец торговой марки:

Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd
40 Chongxin Road, Guilin, P.R.China, 541002.
Тел. 86-773-3833012.

10.3 Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

АО Торговый дом «Калиброн»
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, эт. 5, пом. XII, ком. 14.
+7 (495) 380-11-06, www.shan.msk.ru, www.tdmeritel.ru, info@tdkalibron.ru

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронциркуль соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской № _____

Дата выпуска _____

Подписи лиц, ответственных за приемку _____

М.П.

АО Торговый дом «Калиброн»
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,
эт. 5, пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ



Кронциркуль индикаторный для внутренних измерений торговой марки «SHAN»

Диапазон измерений, мм:

- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 10-30 | ☐ 15-35 | ☐ 20-40 | ☐ 30-50 | ☐ 35-55 |
| ☐ 40-60 | ☐ 50-70 | ☐ 55-75 | ☐ 60-80 | |
| ☐ 70-90 | ☐ 75-95 | ☐ 80-100 | | |


Цена деления, мм: 0,01



РИСУНОК 1

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кронциркуль индикаторный для внутренних измерений торговой марки «SHAN» предназначен для измерений внутренних линейных размеров, интервалов, различных канавок в сложных деталях, имеющих профиль в виде уступов, ступенек.



2. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от 15 до 25 °С

Относительная влажность воздуха: не более 80 %

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные технические и метрологические характеристики

Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	L, мм	H, мм	B, мм	Погрешность, мм
10-30	0,01	80; 100	4	3	0,04
15-35	0,01	80	4	3	0,04
20-40	0,01	80	4	3	0,04
30-50	0,01	80; 100; 150	6	3	0,04
35-55	0,01	100	6	3	0,04
40-60	0,01	100	6	3	0,04
50-70	0,01	100	8	3	0,04
55-75	0,01	100	8	3	0,04
60-80	0,01	100	8	3	0,04
70-90	0,01	100	8	3	0,04
75-95	0,01	100	8	3	0,04
80-100	0,01	100	10	3	0,04

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

4.1 Кронциркуль

4.2 Футляр

4.3 Паспорт

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений при движении режущего инструмента и при движении измеряемой детали.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Протереть чистой салфеткой измерительные поверхности и выдержать на рабочем месте не менее 2 ч.

6.2 Перед выполнением измерения неизвестного внутреннего размера детали необходимо провести юстировку кронциркуля, т.е. привести положение индикатора в правильное положение с использованием детали с известным размером отверстия.

6.3 В процессе работы с кронциркулем не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание повреждения кронциркуля;
- царапин на измерительных поверхностях.

6.4 Не измерять детали на ходу станка.

6.5 После окончания работы кронциркуль протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Для проведения измерения внутреннего линейного размера детали следует свести губки кронциркуля до минимального положения.

7.2 Затем установить измерительные наконечники кронциркуля внутри измеряемого отверстия и аккуратно развести губки кронциркуля до соприкосновения с измеряемым отверстием.

7.3 Далее необходимо найти точку возврата индикатора кронциркуля с помощью покачивания.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кронциркуля индикаторного для внутренних измерений торговой марки «SHAN» требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.