



## Гайки шестигранные высокие

высота = 1,5Xd, форма В



d	m	d1	e	s
M6	9	7	11,05	10
M8	12	9	14,38	13
M10	15	11,5	17,77	16
M12	18	14	20,03	18
M14	21	16	24,20	22
M16	24	18	26,75	24
M20	30	22	33,53	30
M24	36	26	39,98	36
M27	39	29	45,20	41
M30	45	32	51,28	46
M33	48	35	55,85	46
M36	54	38	61,31	55
M42	63	44	72,61	65

Материал	
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	25
A2 A4	25
A2 A4	25
A2 A4	25
A2 A4	10
A2 A4	10
A2 A4	10
A2 A4	10
A2 A4	10

КРЕП