


## Винты с цилиндрической скруглённой головкой прямой шлиц



dk	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
k	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0
t	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5

l/d	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
3		A2 A4	A2 A4	A2 A4						
4		A2 A4	A2 A4	A2 A4						
5	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
6	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	
12		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	
14		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
16		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	A2 A4
18		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
20		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	A2 A4
22			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	A2 A4
28			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
30				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4 A5	A2 A4	A2 A4
35				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
55						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60						A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
65							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
75							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
85							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
100							A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
	1000	1000	1000	500	500	500	l<45: 500 l≥45: 200	l<22: 500 l≥22: 200	l<55: 200 l≥55: 100	l<65: 100 l≥65: 50