

Комплекты средств защиты.

Комплекты используют для обеспечения безопасности персонала при ремонте и обслуживании электроустановок с напряжением до 1000 вольт и свыше 1000 вольт. Комплект средств защиты в электроустановках можно хранить в сумке, входящей в его состав, также можно хранить на стендах для хранения СИЗ.

- КСЗ-0,4-15Э
- КСЗ-1Э 206
- КСЗ-2Э 203
- КСЗ-2Э 203
- КСЗ-1Э 202
- КСЗ-1Э 202
- КСЗ-1Э 201
- КСЗ-1Э 206
- КСЗ-2Э 204
- КСЗ-1Э 201
- КСЗ-0,4-15Э
- КСЗ-1Э

