

Сверла HSS-G



| Диаметр (мм) | Рабочая длина (мм) | Длина (мм) | Код | Шаг в мм/оборот |
|--------------|--------------------|------------|---------|-----------------|
| 1,5 | 18 | 40 | D-09656 | 1 |
| 2 | 24 | 49 | D-09662 | 1 |
| 2,5 | 30 | 57 | D-09678 | 1 |
| 3 | 33 | 61 | D-09684 | 1 |
| 3,2 | 36 | 65 | D-46589 | 1 |
| 3,25 | 36 | 65 | D-06301 | 10 |
| 3,5 | 39 | 70 | D-09690 | 1 |
| 4 | 43 | 75 | D-09709 | 1 |
| 4,2 | 43 | 75 | D-46604 | 1 |
| 4,5 | 47 | 80 | D-09715 | 1 |
| 4,75 | 47 | 80 | D-06367 | 10 |
| 5 | 52 | 86 | D-09721 | 1 |
| 5,25 | 52 | 86 | D-06389 | 10 |
| 5,3 | 52 | 86 | D-46822 | 1 |
| 5,5 | 57 | 93 | D-09737 | 1 |
| 6 | 57 | 93 | D-09743 | 1 |
| 6,25 | 63 | 101 | D-06426 | 10 |
| 6,5 | 63 | 101 | D-09759 | 1 |
| 6,75 | 69 | 101 | D-06448 | 10 |
| 7 | 69 | 109 | D-09765 | 1 |
| 7,25 | 69 | 109 | D-06460 | 10 |
| 7,5 | 69 | 109 | D-09771 | 1 |
| 7,75 | 75 | 117 | D-06482 | 10 |
| 8 | 75 | 117 | D-09787 | 1 |
| 8,5 | 75 | 117 | D-09793 | 1 |
| 8,8 | 81 | 125 | D-46844 | 1 |
| 9 | 81 | 125 | D-09802 | 1 |
| 9,5 | 81 | 125 | D-09818 | 1 |
| 9,75 | 87 | 133 | D-06563 | 5 |
| 10 | 87 | 133 | D-09824 | 1 |
| 10,3 | 87 | 133 | D-46850 | 1 |
| 10,5 | 87 | 133 | D-09830 | 1 |
| 11 | 94 | 142 | D-09846 | 1 |
| 11,5 | 94 | 142 | D-09852 | 1 |
| 12 | 101 | 151 | D-09868 | 1 |
| 12,5 | 101 | 151 | D-09874 | 1 |
| 13 | 101 | 151 | D-09880 | 1 |