


Штифты цилиндрические пружинные с прорезью

с фасками с обеих сторон



d min	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5
~d2	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	3,9	5,5	6,5	7,5
s	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
a	0,15	0,25	0,40	0,40	0,50	0,60	0,65	0,80	0,90	1,20	2,00	2,00	2,00

l / d nom	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12
4	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1						
5	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1						
6	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1				
8	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1				
10	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
12	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
14	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
16	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
18	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
20	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
22			A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
24			A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
26			A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
28			A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
30			A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
32				A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
36					A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
40					A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
45						A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
50							A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
55								A1	A1	A1	A1	A1	A1
60									A1	A1	A1	A1	A1
65										A1	A1	A1	A1
70											A1	A1	A1
75												A1	A1
80													A1
85													
90													
95													
100													
120													

	1000	1000	l<30: 1000 l≥30: 500	1000	1000	1000	500	500	l<50: 500 l≥50: 250	l<40: 500 l≥40: 250	l<26: 500 l≥26: 250	l<36: 500 l≥36: 250	l<80: 150 l≥80: 200	l<70: 100 l≥70: 50	25
--	------	------	-------------------------------	------	------	------	-----	-----	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----

* для этого изделия A1 = сталь 1.4310 по EN 10088