



DIN 929

Гайки шестигранные приварные



d	m	d2	e	s
M3	3,0	4,5	8,15	7,5
M4	3,5	6,0	9,83	9,0
M5	4,0	7,0	10,95	10,0
M6	5,0	8,0	12,02	11,0
M8	6,5	10,5	15,38	14,0
M10	8,0	12,5	18,74	17,0
M12	10,0	14,8	20,91	19,0
M16	13,0	18,8	26,51	24,0

Материал	
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	1000
A2 A4	500
A2 A4	200
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	50

* В зависимости от производителя приварные гайки могут поставляться с приварным кольцом вместо стандартных трёх кулачков для приварки.