


# ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА JIB BS1001



Чертеж №1 Общий чертеж

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА JIB BS1001

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ                   | DESCRIPTION   | SPECIFICATION             | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------|---|---------------------------|--------|
| 3    | Стопорная гайка                | Locking nut   | M6                        | 1      |
| 4    | Нижняя дверь                   | Lower door  | Q235 $\delta=1.2$         | 1      |
| 5    | Верхняя дверь                  | Upper door  | Q235 $\delta=1.2$         | 1      |
| 6    | Пильное полотно                | Blade   | T10/1712X9.5X0.35<br>6TPI | 1      |
| 7    | Стопорное кольцо для вала      | Circlip for shaft   | 11                        | 3      |
| 8    | Подшипник                      | Deep groove ball bearing                                    | 6001-RS                   | 4      |
| 9    | Фиксатор (резиновый)           | Retainer  |                           | 3      |
| 10   | Винт + пружинная шайба + шайба | Cross recessed pan head screw + spring washer + flat washer | M5X8                      | 1      |
| 11   | Шкив                           | Saw pulley  | ZL105                     | 1      |
| 12   | Прокладка резиновая            | Rubber-Circle   | Rubber                    | 2      |
| 14   | Гайка                          | Hexagon nut   | M14X1.5                   | 1      |
| 15   | Пружинная шайба                | Spring washer   | 14                        | 1      |
| 16   | Нижняя ось                     | Lower axle  | 45 steel                  | 1      |
| 17   | Ремень                         | Belt  | 4PJ337 (PU)               | 1      |
| 18   | Болт                           | Round head square bolt                                      | M8X70                     | 1      |
| 19   | Щетка                          | Brush   | ABS                       | 1      |
| 20   | Фиксатор                       | Brush the casing  | 45 steel                  | 1      |
| 21   | Переключатель                  | Switch  | KJD20-2                   | 1      |

|    |   |                                       |          |   |
|----|---|---------------------------------------|----------|---|
| 22 | Винт                                      | Cross recessed countersunk head screw | M4X12    | 2 |
| 23 | Распределительная плата                   | Switch board                          | ABS      | 1 |
| 24 | Трубка                                    | Square tube                           | Q235     | 1 |
| 25 | Установочный винт с шестигранной головкой | Hexagon socket set screw              | M6X12    | 1 |
| 26 | Шестигранные гайки                        | Hexagonal nuts                        | M6       | 9 |
| 27 | Эксцентрики                               | Eccentric blocks                      |          | 1 |
| 28 | Установочный винт с шестигранной головкой | Hexagon socket set screw              | M6X6     | 4 |
| 29 | Вставка                                   | Threaded casing                       | 45 steel | 1 |
| 30 | Верхнее колесо                            | Upper Saw belt wheel                  | ZL105    | 1 |
| 31 | Винт                                      | Philips Screw                         | M4X5     | 6 |
| 32 | Вал верхнего колеса                       | Up Wheel Shaft                        | 45 steel | 1 |
| 33 | Шайба                                     | Split washer                          | 6        | 2 |
| 34 | Шестигранная гайка                        | Hex Nut                               | M10      | 2 |
| 35 | Крепеж                                    | Upper wheel seat                      | Q235     | 1 |
| 36 | Соединительный вал                        | Connecting Shaft                      | 45 steel | 1 |
| 37 | Пружинная гайка                           | Spring nut                            | 45 steel | 1 |
| 38 | Указатель натяжения                       | Tension pointer                       | Q235     | 1 |
| 39 | Пружина                                   | Tighten the spring                    |          | 1 |
| 40 | Прокладка                                 | Spring pad                            | 45 steel | 1 |
| 41 | Шкала натяжения                           | Tension scale                         | PC       | 1 |
| 42 | Кронштейн U-образного типа                | U type support                        | Q235     | 1 |

|    |  |                                 |                   |   |
|----|--|---------------------------------|-------------------|---|
| 43 | Гайка  | Hex head flange nut             | M6                | 8 |
| 44 | Пластина направляющая                        | Guide plate                     | Q235              | 1 |
| 45 | Шайбы  | Flat washers                    | 6                 | 1 |
| 46 | Болт   | Hex head bolt                   | M6X12             | 2 |
| 47 | Подшипник                                    | Bearing                         | 627Z              | 6 |
| 48 | Эксцентрикковый вал,<br>короткий             | Short eccentric shaft           | 45 steel          | 2 |
| 49 | Фиксатор                                     | Lock the handle                 | ABS(M6X10)        | 3 |
| 50 | Эксцентрикковый вал                          | Eccentric shaft                 | 45 steel          | 4 |
| 51 | Винты с крестообразной<br>головкой           | Cross head screws               | ST4.2*10          | 2 |
| 52 | Гайка  | Guide block                     | PA6               | 2 |
| 53 | Ручка фиксации<br>направляющей               | Guide frame locking<br>handle   | ABS               | 1 |
| 54 | Фиксирующая пружина<br>направляющей рамы     | Guide frame locking<br>spring   |                   | 1 |
| 55 | Шайба  | Flat washers                    | 8                 | 5 |
| 56 | Держатель ручки<br>фиксации направляющей     | Adjust the handle               | ABS               | 2 |
| 57 | Регулировочный вал<br>направляющей           | Guide frame<br>adjustment shaft | 45 steel          | 1 |
| 58 | Механизм регулировки<br>направляющей         | Guide frame<br>adjustment gear  | Powder metallurgy | 1 |
| 59 | Винты с крестообразной<br>головкой           | Cross head screws               | ST3.5*9.5         | 5 |
| 60 | Крышка направляющей                          | Guide cover                     | Q235              | 1 |
| 61 | Шпонка                                       | Spline                          | PA6               | 1 |
| 62 | Направляющая рама<br>пильного полотна        | Saw guide frame                 |                   | 1 |
| 63 | Защитная пластина<br>пильного диска, в сборе | Blade guard plate<br>assembly   | Q235              | 1 |

|    |                                   |                                      |          |   |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| 64 | Защитная пластина                 | Protect plate                        | PA6      | 1 |
| 65 | Кронштейн                         | Guiding seat                         | Q235     | 1 |
| 66 | Выключатель подсветки             | Light switch                         | HY17-2P  | 1 |
| 67 | Заглушка                          | Plug                                 | PE       | 1 |
| 68 | Трансформатор                     | Transformer box                      | ABS      | 1 |
| 69 | Кожух трансформатора              | Transformer box cover                | ABS      | 1 |
| 70 | Пластина крепления кожуха         | Circuit board                        |          | 1 |
| 71 | Заглушка ручки                    | Handle cover                         | PA6      | 1 |
| 72 | Шестигранная гайка (толщина 4 мм) | Hexagonal thin nut ( Thickness 4mm ) | M8       | 5 |
| 73 | Прокладка                         | Tension rod cushion cover            | 45 steel | 1 |
| 74 | Набалдашник ручки                 | Handle head                          | ABS      | 2 |
| 75 | Рукоятка рычага                   | Handle lever                         | 45 steel | 1 |
| 76 | Ось эксцентрикового блока         | Eccentric block axis                 | 45 steel | 1 |
| 77 | Шайба                             | Flat washer                          | 14       | 1 |
| 78 | Шестигранная гайка                | Hexagonal thin nut                   | M20X1.5  | 1 |
| 79 | Ручка регулировки колеса          | Wheel adjustment knob                | ABS      | 1 |
| 80 | Контргайка                        | Airfoil locknut                      | ABS(M8)  | 1 |
| 81 | Шайба                             | Flat washer                          | 4        | 7 |
| 82 | Окно                              | Windows                              | PC       | 1 |
| 83 | Шестигранная гайка                | Hex Nut                              | M8       | 3 |
| 85 | Гайка                             | Hex head flange nut                  | M8       | 1 |


|     |  |   |            |   |
|-----|--|---|------------|---|
| 86  | Шестигранная гайка                                     | Hex Nut                                     |            | 1 |
| 87  | Рама станка  | Saw frame assembly                          |            | 1 |
| 88  | Шестигранная гайка                                     | Hex Nut                                     | M5         | 3 |
| 89  | Патрубок аспирации опилок                              | Dust Collector                              | ABS        | 1 |
| 90  | Винт   | Philips Screw                               | M5X12      | 3 |
| 91  | Болт с шестигранной головкой                           | Hex head bolt                               | M6X20      | 6 |
| 92  | Болт с шестигранной головкой + пружинная шайба + шайба | Hex head bolt + spring washer + flat washer | M6X12      | 6 |
| 93  | Кронштейн крепления двигателя                          | Motor connection board                      | Q235       | 1 |
| 94  | Винты с шестигранной головкой + шайба                  | Hexagon head cap screws + flat washer       | M8X16      | 2 |
| 95  | Вставка (CE)   | Motor wheel (CE)                            | 45 steel   | 1 |
| 96  | Стопорное кольцо                                       | Circlip for Hole                            | 28         | 4 |
| 97  | Плоский ключ   | Flat key                                    | C5X25      | 1 |
| 98  | Двигатель  | Motor                                       | 230V       | 1 |
| 99  | Светодиодная лампа в Сборе                             | LED Light Assy                              |            | 1 |
| 100 | Разъём   | Strain relief                               | Ф8         | 2 |
| 101 | Силовой кабель   | Power cable                                 | 3X0.75X2.2 | 1 |
| 102 | Вставка рабочего стола                                 | Workable cover                              | PA6        | 1 |
| 103 | Рабочий стол (CE)                                      | Workable (CE)                               |            | 1 |
| 104 | Шкала  | Slide gauge                                 |            | 1 |
| 105 | Направляющая   | Slide                                       |            | 1 |
| 106 | Квадратный болт с круглой головкой                     | Round head square bolt                      | M8X30      | 1 |

|     |   |                                     |                   |   |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|---|
| 107 | Прокладка   | Slider                              | Powder metallurgy | 1 |
| 108 | Угловая рама верстака                             | Workbench angle frame               | ZL105             | 1 |
| 109 | Фланцевые болты с шестигранной головкой           | Hex head flange bolts               | M6X12             | 8 |
| 110 | Угловой кронштейн рабочего стола                  | Worktable angle bracket             | ZL105             | 1 |
| 111 | Квадратный болт с круглой головкой (оцинкованный) | Round head square bolt (Galvanized) | M6X16             | 4 |
| 112 | Маленькая ручка для фиксации направляющей         | Small wing locking handle           | M8X15 ABS         | 4 |
| 113 | Вставка   | Worktable pointer                   |                   | 1 |
| 114 | Винт с гайкой                                     | Fasten the screw nut                | M6 ABS            | 2 |
| 115 | Удлинительный стержень                            | Extension rod                       |                   | 2 |
| 116 | Расширитель рабочего стол                         | Extend the worktable                | Q235              | 1 |
| 117 | Шайбы   | Flat Washers                        | 10                | 4 |
| 118 | Винты с заглушкой с шестигранной головкой         | Hexagon socket head cap screws      | M10X16            | 2 |
| 119 | Кронштейн крепления удлинительного стержня        | Extension rod seat                  | PA6               | 2 |
| 120 | Винт  | Philips Screw                       | M5X10             | 4 |
| 121 | Ручка транспортира                                | Miter gauge handle                  | ABS               | 1 |
| 122 | Большая шайба                                     | Big flat washer                     | 6                 | 1 |
| 123 | Шкала транспортира                                | Worktable Miter Gauge               | ABS               | 1 |
| 124 | Рычаг ручки замка параллельного упора             | Lock handle lever                   |                   | 1 |
| 125 | Указатель транспортира                            | Miter Gauge Pointer                 |                   | 1 |
| 126 | Торцовочные стержни                               | Miter rods                          |                   | 1 |
| 127 | Заклепка  | Blind rivet                         | 4x6               | 5 |

|     |  |  |                   |   |
|-----|--|--|-------------------|---|
| 129 | Стержень рукоятки параллельного упора                  | Lock the handle shaft                                | 45 steel          | 1 |
| 130 | Пружина  | Butterfly spring                                     | 8                 | 1 |
| 131 | Винт   | Philips Screw  | M3X5              | 1 |
| 132 | Винт с шестигранной головкой + пружинная шайба + шайба | Hexagon head cap screw + spring washer + flat washer | M5X12             | 2 |
| 133 | Параллельный упор                                      | Fence  |                   | 1 |
| 134 | Заглушка параллельного упора                           | Fence front plug                                     | ABS               | 2 |
| 135 | Пластина   | Fence plate  | Q235              | 1 |
| 136 | Лупа   | Magnifier  |                   | 1 |
| 137 | Направляющая параллельного упора                       | Fence slide base                                     |                   | 1 |
| 138 | Кронштейн крепления параллельного упора                | Fence positioning tablets                            | 45 steel          | 1 |
| 139 | Верхняя короткая опора 2                               | Upper short support2                                 | Q235              | 1 |
| 145 | Полукруглый болт с низкой головкой (оцинкованный)      | Small semi-round head low-bolt(Galvanized )          | M6X12             | 1 |
| 146 | Рейка  | Bearing rack   | Powder metallurgy | 1 |
| 147 | Пружина  | Fence spring piece                                   | 65Mn              | 1 |
| 148 | Ручка замка  | Lock handle  | M8                | 1 |
| 149 | Затягивающий стержень                                  | Tightening bar                                       | 45 steel          | 1 |
| 151 | Штифт  | Elastic cylindrical Pin                              | Φ2.5x14           | 1 |
| 152 | Винт с заглушкой с шестигранной Головкой               | Hexagon Socket Head Cap Screw                        | M6X35             | 2 |
| 153 | Фиксирующая кнопка                                     | Install the fixed button                             | UI-3/16 (PA6)     | 3 |
| 154 | Винт   | Philips screw  | M4X10             | 5 |
| 155 | Шестигранная гайка                                     | Hex nut  | M4                | 3 |

|     |  |   |                   |   |
|-----|--|---|-------------------|---|
| 156 | Винт, пружина и шайба<br>(в сборе)         | Philips screw, spring<br>and flat washer assy | M4X8              | 8 |
| 157 | Наружная стопорная<br>накладка             | Outer lock pad                                | 4                 | 2 |
| 159 | Проводка                                   | Wiring  | 3*0.75*0.5        | 1 |
| 160 | Поперечный ключ                            | Cross wrench                                  |                   | 1 |
| 161 | Внутренний шестигранный<br>ключ            | Inner hexagon spanner                         | S=3               | 1 |
| 167 | Нижняя несущая рама                        | Lower bearing frame                           | Powder metallurgy | 1 |
| 169 | Винт                                       | Screw   | M6X10             | 1 |
| 170 | Внутренний шестигранный<br>ключ            | Inner hexagon spanner                         | S=6               | 1 |
| 173 | Ручка двери                                | Door handle                                   | ABS               | 2 |
| 174 | Коробка<br>микропереключателя              | Micro switch box                              | ABS               | 2 |
| 175 | Микропереключатель                         | Micro switch                                  | HY50-3            | 2 |
| 176 | Крышка коробки<br>микропереключателя       | Micro switch box cover                        | ABS               | 2 |
| 177 | Проводка                                   | Wiring  | VDE 2*0.75*0.6    | 1 |
| 178 | Логотип                                    | Door lock labeling                            |                   | 2 |
| 179 | Винт                                       | Screw   | M4X8              | 4 |
| 180 | Установочная втулка                        | Positioning sleeve                            | Q235              | 4 |
| 181 | Толкатель                                  | Push hand                                     | ABS               | 1 |
| 182 | Снятие напряжения                          | Strain relief With tail<br>sets               |                   | 1 |
| 183 | Пластина<br>микропереключателя             | Micro switch shrapnel                         | 65Mn              | 2 |
| 184 | Проводка пластины для<br>снятия напряжения | Strain relief plate                           | ABS               | 1 |
| 185 | Проводка                                   | Wiring  | VDE 2*0.75*0.3    | 1 |

|     |   |  |          |   |
|-----|---|--|----------|---|
| 186 | Болты с шестигранной головкой             | Hexagon head bolts                     | M6X90    | 2 |
| 187 | Саморезы с поперечной утопленной головкой | Cross recessed pan head tapping screws | ST4.2*12 | 2 |
| 188 | Саморезы                                  | Cross recessed pan head tapping screws | ST3.9*12 | 6 |
| 189 | Эксцентриковый блок                       | Eccentric block                        |          | 1 |



**Чертеж №2 Открытая металлическая подставка\***

\* Открытая металлическая подставка в комплект не входит и приобретается отдельно

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ                                      | DESCRIPTION                                | SPECIFICATION | КОЛ-ВО |
|------|---|--|---------------|--------|
| 1    | Пружинные шайбы                                   | Spring washers                             | 8             | 3      |
| 2    | Шайбы   | Flat washers                               | 8             | 6      |
| 43   | Гайка   | Hex head flange nut                        | M6            | 32     |
| 139  | Верхняя короткая опора2                           | Upper short support2                       | Q235          | 1      |
| 140  | Нога  | Leg  | Q235          | 4      |
| 141  | Горизонтальная направляющая                       | Under long support                         | Q235          | 2      |
| 142  | Горизонтальная направляющая                       | Under short support                        | Q235          | 2      |
| 143  | Верхняя длинная опора                             | Upper long support                         | Q235          | 2      |
| 144  | Верхняя короткая опора                            | Upper short support                        | Q235          | 1      |
| 145  | Полукруглый болт с низкой головкой (оцинкованный) | Small semi-round head low-bolt(Galvanized) | M6X12         | 32     |
| 83   | Шестигранная гайка                                | Hex Nut                                    | M8            | 3      |
| 150  | Болтов с шестигранной головкой                    | Hexagon head bolts                         | M8X55         | 3      |
| 158  | Нога  | Foot                                       | Rubber        | 4      |