



**Покомпонентный чертеж  
ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ WL1218B/WL1218VDB**

**ЛВ WL1218В**  
**ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ НАСТОЛЬНЫЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ**  
**Покомпонентный чертеж**

| <b>Поз.</b> | <b>Наименование</b>               | <b>Description</b>     | <b>Кол-во</b> |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 1           | Шайба 04                          | Washer                 | 7             |
| 2           | Винт с полукруглой головкой М4Х8  | Semi-circle head screw | 2             |
| 3           | Винт с шестигранным шлицем М6х12  | Hex socket screw       | 3             |
| 4           | Маховик                           | Hand wheel             | 1             |
| 5           | Винт с полукруглой головкой М6х24 | Semi-circle head screw | 6             |
| 6           | Винт с полукруглой головкой М4Х6  | Semi-circle head screw | 2             |
| 7           | Петля                             | Hinge                  | 1             |
| 8           | Гайка шестигранная М6             | Hex nut                | 3             |
| 9           | Ограждение боковое                | Side protection guard  | 1             |
| 10          | Фиксатор                          | Lock piece             | 1             |
| 11          | Толкатель кулачка задней бабки    | Cam follower tailstock | 1             |
| 12          | Втулка главного вала              | Main shaft sleeve      | 1             |
| 13          | Подшипник шариковый 80105         | Ball bearing           | 2             |
| 14          | Кольцо стопорное 47               | Retaining ring 47      | 2             |
| 15          | Вал                               | Shaft                  | 1             |
| 16          | Колпачок                          | Cap                    | 1             |
| 17          | Винт                              | Screw                  | 1             |
| 18          | Втулка                            | Bush                   | 1             |
| 19          | Пружина                           | Spring                 | 1             |
| 20          | Штифт индексации                  | Index pin              | 1             |
| 21          | Винт с шестигранным шлицем М8х30  | Hex socket screw М8х30 | 4             |
| 22          | Шайба пружинная                   | Spring washer          | 4             |
| 23          | Шайба 08                          | Washer                 | 4             |
| 24          | Гайка М10                         | Nut                    | 1             |
| 25          | Индикатор                         | Indicator              | 1             |
| 26          | Винт с шестигранным шлицем М6х12  | Hex socket screw М6х12 | 1             |
| 27          | Светильник рабочего освещения     | Work light             | 1             |
| 28          | Подручник                         | Tool rest              | 1             |
| 29          | Кольцо стопорное 10               | Retaining ring 10      | 1             |
| 30          | Толкатель кулачка подручника      | Tool rest cam follower | 1             |
| 31          | Болт                              | Bolt                   | 1             |
| 32          | Пружина                           | Spring                 | 1             |
| 33          | Рукоятка                          | Handle                 | 1             |
| 34          | Болт фиксирующий                  | Lock bolt              | 1             |
| 35          | Корпус подручника                 | Tool rest base         | 1             |
| 36          | Втулка                            | Bush                   | 1             |

|    |  |                                |   |
|----|--|--------------------------------|---|
| 37 | Фиксирующая рукоятка корпуса подручника          | Lock handle for tool rest base | 1 |
| 38 | Четырёхзубцовый поводковый патрон передней бабки | Headstock spur center          | 1 |
| 39 | Планшайба  | Face plate                     | 1 |
| 40 | Колесо зубчатое                                  | Gear                           | 1 |
| 41 | Пластина круглая                                 | Round plate                    | 1 |
| 42 | Шпиндель передней бабки                          | Headstock spindle              | 1 |
| 45 | Гайка М3   | Nut M3                         | 1 |
| 46 | Пластина соединительная                          | Connecting plate               | 1 |
| 47 | Шайба  | Washer                         | 1 |
| 48 | Винт с полукруглой головкой М3х12                | Semi-circle head screw M3x12   | 1 |
| 49 | Этикетка   | Label                          | 1 |
| 50 | Винт с полукруглой головкой М4х 12               | Semi-circle head screw M4x 12  | 2 |
| 51 | Рукоятка для переноски                           | Handling hand                  | 2 |
| 52 | Зажим  | Clip                           | 4 |
| 53 | Переднее ограждение                              | Front protection guard         | 1 |
| 54 | Индикаторная панель                              | Display plate                  | 1 |
| 55 | Саморез  | Tapping screw                  | 8 |
| 56 | Винт в шестигранным шлицем М5х 12                | Hex Socket Screw M5x 12        |   |
| 57 | Винт с полукруглой головкой М4х6                 | Semi-circle Head Screw M4x6    | 1 |
| 58 | Реле защиты от перегрузки                        | Overload Protector             | 1 |
| 59 | Коробка коммутационная                           | Switch-box                     | 1 |
| 60 | Рукоятка   | Knob                           | 1 |
| 61 | Выключатель                                      | Switch                         | 2 |
| 62 | Защёлка дверцы                                   | Door latch                     | 1 |
| 63 | Ремень приводной                                 | Drive belt                     | 1 |
| 64 | Плата коробки выключателя                        | Switch-box Plate               | 1 |
| 65 | Пластина фиксирующая                             | Retaining Plate                | 1 |
| 66 | Шайба  | Washer                         | 1 |
| 67 | Основной корпус                                  | The main body                  | 1 |
| 68 | Шкив двигателя                                   | Motor pulley                   | 1 |
| 69 | Винт с шестигранным шлицем М6х16                 | Hex socket screw M6x16         | 3 |
| 70 | Шайба пружинная                                  | Spring washer                  | 3 |
| 71 | Шайба 06   | Washer 06                      | 3 |
| 72 | Плита двигателя с пазами                         | Motor plate with notch         | 1 |
| 73 | Саморез  | Tapping screw                  | 1 |
| 74 | Двигатель  | Motor                          | 1 |
| 75 | Шайба  | Washer                         | 1 |
| 76 | Защёлка дверцы                                   | Door Latch                     | 1 |
| 77 | Болт   | Bolt                           | 4 |
| 78 | Петля  | Hinge                          | 1 |
| 79 | Винт с полукруглой головкой М4х8                 | Semi-circle Head Screw M4x8    | 1 |
| 80 | Петля с пальцем                                  | Pin Hinge                      | 1 |

|     |                                    |                                 |   |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 81  | Электрический блок                 | Line Board                      | 2 |
| 82  | Силовой кабель                     | Power Cord                      | 1 |
| 83  | Винт с шестигранным шлицем M10x25  | Hex socket screw M10x25         | 2 |
| 84  | Шайба 010                          | Washer 010                      | 2 |
| 85  | Отражатель станины                 | Bed baffle                      | 1 |
| 86  | Гайка стопорная                    | Lock nut                        | 2 |
| 87  | Гайка M10                          | Nut M10                         | 1 |
| 88  | Втулка резиновая                   | Rubber washer                   | 6 |
| 89  | Опора                              | Support                         | 1 |
| 90  | Винт с полукруглой головкой M5x12  | Semi-circle head screw M5x12    | 4 |
| 91  | Шайба 05                           | Washer 05                       | 2 |
| 92  | Винт                               | Screw                           | 1 |
| 93  | Втулка                             | Bush                            | 1 |
| 94  | Маховик регулировки пиноли         | Маховик регулировки пиноли      | 1 |
| 95  | Эксцентриковая ось                 | Eccentric axis                  | 1 |
| 96  | Толкатель кулачка задней бабки     | Cam follower tailstock          | 1 |
| 97  | Кольцо стопорное 10                | Retaining ring 10               | 1 |
| 98  | Задняя бабка                       | Tailstock                       | 1 |
| 99  | Пиноль задней бабки                | Tailstock quill                 | 1 |
| 100 | Винт с полукруглой головкой M5x12  | Semi-circle head screw M5x12    | 2 |
| 101 | Ось задней бабки                   | Tailstock axis                  | 1 |
| 102 | Подручник                          | Tool rack                       | 2 |
| 103 | Неподвижный центр                  | Cup center                      | 1 |
| 104 | Подшипник шариковый                | Ball bearing                    | 1 |
| 105 | Стержень конусный                  | Taper rod                       | 1 |
| 106 | Станина                            | Bed                             | 1 |
| 107 | Гайка M10                          | Nut M10                         | 1 |
| 108 | Винт с шестигранным шлицем M8x16   | Hex socket screw M8x16          | 1 |
| 109 | Винт с полукруглой головкой M4x20  | Semi-circle head screw M4x20    | 3 |
| 110 | Толкатель кулачка задней бабки     | Cam follower tailstock          | 1 |
| 111 | Шкив двигателя                     | Motor pulley                    | 1 |
| 112 | Панель выключателя                 | Switch panel/панель выключателя | 1 |
| 113 | Винт с полукруглой головкой M4x 14 | Semi-circle head screw M4x 14   | 2 |
| 114 | Удлинение станины                  | Extension bed                   | 1 |
| 115 | Малая пластина                     | Small plate                     | 1 |
| 116 | Изменяемая пластина                | Variable plate                  | 1 |
| 117 | Винт с шестигранным шлицем M10x25  | Hex Socket Screw M10x25         | 1 |