

Набор прижимов

МК-2018



Модель	Паз стола, мм	Резьба, мм	Вес, кг
МК-2018	20	M18	21


1. Описание набора

Набор прижимов состоит из следующих позиций:

- Прижим плоский;
- Прижим ступенчатый;
- Гайка шестигранная с буртиком;
- Гайка шестигранная высокая;
- Сухарь к Т-образным пазам;
- Шпилька резьбовая.


2. Технические характеристики

Прижим плоский




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
CP25-18063	16	32	63	20	22	12	0,14	2
CP25-18100	19	38	100	20	31	26	0,38	2
CP25-18150	22	38	150	20	40	47	0,75	2

Прижим ступенчатый




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
SU25-38059	38	59	35	0.56	1
SU25-38097	38	97.5	57	1.36	1
SU25-38139	38	139	81	3.02	1

Гайка шестигранная с буртиком




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ04-1827	20	35	5	27	M18	0,07	6

Гайка шестигранная высокая




Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT05-1827	54	27	M18	0,15	4

Сухарь к Т-образным пазам



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
PT06-2018	32	25	20	14	M18	38	0,11	6

Шпилька резьбовая.



Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг	Кол-во в наборе, шт
РТ07-18075	75	30	M18x2,5	0,15	2
РТ07-18100	100	38	M18x2,5	0,2	2
РТ07-18125	125	38	M18x2,5	0,22	2
РТ07-18150	150	50	M18x2,5	0,3	2
РТ07-18175	175	50	M18x2,5	0,32	2
РТ07-18200	200	65	M18x2,5	0,36	2