

ЧЕК-ЛИСТ: ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ К СЕЗОНУ 2026

ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ «ПСУ-АГРО»

Уборка и дефектовка

- ☐ **Очистка:** Удалите грязь и старую смазку, чтобы выявить скрытые микротрещины.
- ☐ **Осмотр рамы:** Проверьте сварные швы и узлы на наличие трещин (особенно на сцепках и культиваторах).

Рабочие органы

- ☐ **Диски и лапы:** Замените при износе более 15–20% для экономии топлива и качества обработки.
- ☐ **Зубья борон:** Проверьте длину и отсутствие деформации.
- ☐ **Крепеж:** Проверьте и протяните все болтовые соединения.

Гидравлическая система

- ☐ **РВД (шланги):** Замените шланги с трещинами, вздутиями или потерями.
- ☐ **Цилиндры:** Убедитесь в отсутствии подтеков на штоках. При «потливости» — замените манжеты.
- ☐ **Герметичность:** Проверьте все быстросъемные соединения (БРС).

Пневматика и колеса

- ☐ **Давление:** Выверните давление в шинах для равномерного хода и глубины обработки.
- ☐ **Состояние резины:** Проверьте на наличие глубоких порезов и отслоений.

Смазка и шприцевание

- ☐ **Точки смазки:** Пройдите по всем тавотницам согласно карте смазки завода-изготовителя.
- ☐ **Подшипники:** Проверьте ступицы и узлы вращения. При люфте или шуме — замена обязательна.
- ☐ **Цепи и приводы (для пресс-подборщиков):** Очистите, смажьте и отрегулируйте натяжение приводов.

Электроника и освещение

- ☐ **Освещение:** Проверьте габариты и стоп-сигналы для безопасности на дорогах.
- ☐ **Датчики:** Очистите датчики контроля высева и проверьте целостность проводки.

Узлы настройки

- ☐ **Механизмы регулировки:** Смажьте резьбы и убедитесь в легком вращении винтов глубины и угла атаки.

Формирование ЗИП (Запас на поле)

- ☐ **Обязательно взять:**
 - Комплект пальцев и шплинтов.
 - Запасные РВД и фитинги.
 - Пара подшипников и рабочих органов (зубья/лапы).
 - Запасные метизы (болты, гайки).

**НАШЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ? ЗАПЧАСТИ В
НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ.**

 **тел. 8 800 300-72-85**

CHELAGROTEHNIKA.RU

