

EFAG

Захват магнитный



Описание

- Подходит для захвата и для перемещения стальных пластин, перфорированных листов с отверстиями и вырезами и пористых металлических заготовок;
- Подходит для перемещения ферромагнитных заготовок;
- Положение захвата остаётся неизменным даже в случае пропадаания сжатого воздуха;
- С помощью пневмоцилиндра можно быстро осуществлять захват и отпускание заготовки;
- Несколько монтажных интерфейсов обеспечивают гибкость монтажа.

Характеристики

Диаметр захвата, мм	30	40	50	68	
Диаметр поршня пневмоцилиндра	16	25	32	50	
Функция	Двустороннего действия				
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)				
Рабочее давление, МПа	0,25 ... 0,6				
Рабочая температура, °C	-10 ... +60				
Положение монтажа	Любое				
Усилие удержания, Н	толщина детали 2 мм	50	160	250	400
	толщина детали 6 мм	50	200	500	1 000
Остаточное усилие удержания, Н	0,25	0,25	0,25	0,3	
Пневматическое присоединение	M5		G1/8		
Вес изделия, г	0,1	0,2	0,2	1,2	


Система обозначений

Серия
EFAG

Диаметр захвата
30 30 мм
40 40 мм
50 50 мм
68 68 мм

Пример заказа: серия EFAG, диаметр захвата 68 мм.
Код заказа: EFAG68


Конструкция




- Возможность захвата металлических заготовок сложной нелинейной формы.
- Захват металлических заготовок и деталей, имеющих отверстия в корпусе, которые не позволяют использовать вакуумные захваты.

Система обозначений

EFAG30




EFAG40



Система обозначений

EFAG50



EFAG68

